


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 6900 m bis 7000 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5721812,44 RW 3416040,81			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben (angrenzende Feldwegquerung)	
Beschreibung	Dammbalkenwehr, keine Hubvorrichtung - Wehr kaputt, Betonwandung, kein Wasser			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Dammbalken verschlossen und verrottet			
Maßnahmen- vorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf, Ggf. Sanierung Dammbalken oder Rückbau (Entfernung Dammbalken)			