

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Mühlenfließ 5386426	<b>Station</b>  von 0 m bis 100 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  1		

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5724140,48 <b>RW</b> 3399315,12
----------------------------	--

<b>Bauwerksart</b>	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	4
Länge [m]	10
Durchmesser [mm]	0
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

**Beschreibung** Nähe Einmündung in Breiten Graben, Durchlass, Betonrohr in Betonelement, Auslaufseite zu BW-Nr. 2, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben

**Mangel / Baulicher Zustand** funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

**Maßnahmenvorschlag** entfällt