


Blatt 3

Bauwerksdokumentation <small>Gewässerbegehung</small>	Gewässer : Mühlenfließ 5386426 Abschnittsnr.: 1	Station von 0 m bis 100 m	Kartierer A.Kaeser
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5724135,11 RW 3399307,06		
Bauwerksart	Jalousienwehr		
Material	Beton, Stahl		
Breite [m]	1,5		
Länge [m]	1,5		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische <div style="text-align: right;">gegeben</div>	Wasser-wirbellose <div style="text-align: right;">gegeben</div>	Fischotter <div style="text-align: right;">gegeben</div>
Beschreibung	ehemaliges Jalousienwehr, außer Betrieb, Stahlführungen sind verblieben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	entfällt		