


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlenfließ 5386426	Station von 2100 m bis 2200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5725459,87 RW 3398091,92			
Bauwerksart	Jalousienwehr			
Material	Beton, Stahl, Holz			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, Abflusssteuerung Durchlass (BW-Nr. 5), bewachsenen Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk.			