


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlenfließ 5386426	Station von 4200 m bis 4300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5726257,73 RW 3396834,42		
Bauwerksart	Jalousienwehr		
Material	Beton, Stahl, Holz		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Quellbereich mit Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Mauerwerk, Staubretter Holz, Staubretter alle gezogen, Abflusssteuerung Durchlass (BW-Nr. 2), bewachsenen Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen- vorschlag	entfällt		