


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 8000 m bis 8100 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 14	<b>HW</b> 5717410,79 <b>RW</b> 3405551,55			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Holz, Naturstein, Sta			
<b>Breite [m]</b>	3			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  ggw. gegeben	Wasser-wirbellose  ggw. gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Hubschützenwehr, geöffnet, Wandung Bruchsteinmauerwerk, Bediensteg Stahl/Holz, Geländer und Hubeinrichtung Stahl, 1-feldrig			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Korrosionsschäden, Mauerwerksfugen ausgebrochen, Beweglichkeit unsicher			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Prüfung Nutzungsbedarf und Eigentumsverhältnisse, Ggf. Rückbau oder vollständige Sanierung incl. Berücksichtigung der ökologischen Durchgängigkeit			