


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 9600 m bis 9700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5717774,9 RW 3406981,06			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Naturstein			
Breite [m]	4			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische ggw. gegeben	Wasserwirbellose ggw. gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Hubschützenwehr, ohne Schütze - außer Funktion, Wandung Bruchsteinmauerwerk, Steg Beton, Hubgerüst und Geländer Stahl, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig, Mauerwerksfugen gerissen, Schütze fehlt			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf, Ggf. Rückbau vollständig oder Sanierung unter Berücksichtigung der ökologischen Durchgängigkeit			