


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 11200 m bis 11300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 23	HW 5718506,66 RW 3408326,78			
Bauwerksart	Renaturierung linienhaft			
Material	Naturstein			
Breite [m]	4			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	20			
Rückstau [ca. m]	100			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	rauhe Rampe, gemischte Steinschüttung unter Brückenbauwerk			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			