


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 14900 m bis 15000 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 31	HW 5720448 RW 3411164			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	3			
Länge [m]	800-900			
Durchmesser [mm]	0 (Rechteck)			
Überdeckung [cm]	200			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Einlauf Verrohrung von ca. 800-900 m in Ortschaft (Finsterwalde), Doppeleinlauf Rechtecke 2x1,5 m, Betonwandung, Stahlgeländer, verrosteter Einlaufrechen nur einseitig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Prüfung Zustand nur durch Kamerabefahrung möglich, Einlaufbauwerk sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Sanierung Einlaufbauwerk (Betonsanierung, Erneuerung Rechen), Reinigung, Zustandserfassung Verrohrung durch Befahrung			