


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 5600 m bis 5700 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 9	<b>HW</b> 5717413,6 <b>RW</b> 3403357,59			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	2			
<b>Länge [m]</b>	5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	130			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  nicht gegeben	
	<b>Beschreibung</b>	Rechteckdurchlass, Betonsteinabschlusswandung, Stahlgeländer, querende Ortsstraße - asphaltiert, Aue-ökologisch nicht vertretbar		
	<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ökologische Gesamtumgestaltung vorsehen.			