


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 18700 m bis 18800 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5719387,18 RW 3414359,73			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Holz, Beton, Stahl			
Breite [m]	80			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	500			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr, Betonsteinwandung, Hubvorrichtung Stahl, Dammbalken und Steg Holz			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Dammbalken beginnende Verrottung, Fugen Mauerwerk gelöst			
Maßnahmen-vorschlag	Erneuerung Dammbalken, Fugensanierung, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			