


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 19400 m bis 19500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5719722,93 RW 3414953,85			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Holz, Beton, Stahl			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	180			
Rückstau [ca. m]	400			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr, Wandung Betonsteine, Steg Beton, Hubvorrichtung Stahl, Dammbalken Holz, vor Straßenquerung			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, fehlender Rostschutz, Dammbalken älter			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsnotwendigkeit, Ggf. Erneuerung Rostschutz und Dammbalken			