


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 18100 m bis 18200 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  3		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 9	<b>HW</b> 5719284,91 <b>RW</b> 3413794,14		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Holz, Beton, Stahl		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	1		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	130		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  ggw. gegeben	Wasserwirbellose  ggw. gegeben	Fischotter  gegeben
	<b>Beschreibung</b> Jalousienwehr, Betonwandung, Huvorrichtung Stahl, Dammbalken und Steg - Holz, geöffneter Zustand		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, leichte Rostschäden		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Nutzungsbedarf, Ggf. Korrosionsschutz erneuern		