


Blatt 3

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Flöße 53868 | Station von 1500 m bis 1600 m | | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 1 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 11 | HW 5713827,4 RW 3397678,29 |  | | |
| Bauwerksart | Wehr, beweglich | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 1 | | | |
| Länge [m] | 1 | | | |
| Durchmesser [mm] | 1000 | | | |
| Überdeckung [cm] | 100 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 200 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 400 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische nicht gegeben | Wasserwirbellose nicht gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung und Schutzgitter Stahl. Dammbalken Holz. 1-feldrig. | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Roststellen, Dammbalkenalterung | | | |
| Maßnahmenvorschlag | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Erneuerung Rostschutz und Dammbalken. | | | |