


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1	von	3100 m	
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5712931,88 RW 3398959,97			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton, Staubretter			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Hubschützenwehr am Brückenbauwerk aus Beton. Hubeinrichtung Stahl, Wehrteilweise außer Betrieb. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Hubeinrichtung defekt, Schütze nur Reste vorhanden.			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau oder vollständige Sanierung (Erneuerung Schütze, Sanierung Hubeinrichtung) unter Prüfung der Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit hinsichtlich der Nutzungssituation.			