


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Flöße 53868	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1	von	1200 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 8	<b>HW</b> 5714016,9 <b>RW</b> 3397442,8			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	100			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	150			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  nicht gegeben	
	<b>Beschreibung</b>			
Jalousienwehr, vollständig geöffnet. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz.				
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>				
Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, verrostet, Dammbalken verrottet				
<b>Maßnahmenvorschlag</b>				
Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau oder Sanierung (Dammbalkenerneuerung, Rostschutz, Beweglichkeit) mit Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit hinsichtlich der Nutzungssituation.				