


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	von	9100 m	
		bis	9200 m	
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5711233,57 RW 3404042,92			
Bauwerksart	Durchlass			
Material				
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	500			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Dimension nicht bekannt. Angeböschte Überschüttung. Querender Wiesenüberweg. Durchlass durch Wehr überstaut.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			