

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB01"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="58412_0_2317"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="58412_0_2317_AB01"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Bochower Graben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="20.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="58412"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="1340"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="14"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische Substrate dominierend"/>	
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="Krautung, Böschungsmahd"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="nicht ausgeprägt, eingetieft, begradigt"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, bis Böschungskante Schilfbewuchs"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, bis Böschungskante Schilfbewuchs"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Grünland, ab St. 640 Acker"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Grünland"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="Gewässer bis zur Böschungskante stark mit Phragmitis australis bewachsen, geradliniger ausgebautes Trapezprofil, geringe Fließgeschwindigkeit, Verockerungen auf organisch geprägter Sohle, ab St. 970 temporär trocken gefallen"/>		

<b>Bauwerke im Abschnitt</b>		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58412_0_2317_BW02	b2	Durchlass
58412_0_2317_BW01	b1	Durchlass

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	58412_0_2317_00100_01.JPG	AB01 Mündungsbereich Nuthe
00200_01	58412_0_2317_00200_01.JPG	Ab01
00200_02	58412_0_2317_00200_02.JPG	BW01 - Rohrdurchlass
00300_01	58412_0_2317_00300_01.JPG	AB01
00300_02	58412_0_2317_00300_02.JPG	Verockerungen auf Sohle
00400_01	58412_0_2317_00400_01.JPG	AB01
00500_01	58412_0_2317_00500_01.JPG	AB01
00600_01	58412_0_2317_00600_01.JPG	AB01
00700_01	58412_0_2317_00700_01.JPG	AB01
00800_01	58412_0_2317_00800_01.JPG	AB01
00900_01	58412_0_2317_00900_01.JPG	AB01
00900_02	58412_0_2317_00900_02.JPG	BW02 - Rohrdurchlass
00900_03	58412_0_2317_00900_03.JPG	BW02 - Rohrstück herausgebrochen

**GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe****Abschnittsbogen**

01000_01	58412_0_2317_01000_01.JPG	AB01
01100_01	58412_0_2317_01100_01.JPG	AB01
01200_01	58412_0_2317_01200_01.JPG	AB01
01300_01	58412_0_2317_01300_01.JPG	AB01

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB02"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="58412_0_2317"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="58412_0_2317_AB02"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Bochower Graben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="20.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="58412"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="1340"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="1960"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="14"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="14"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden; Kraut- und Hochstaudenflur bis Böschungskante"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden; Kraut- und Hochstaudenflur bis Böschungskante"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Acker"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Acker"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="eingetiefter und geradliniger Graben im V-Profil ausgebaut, durch Ackerland verlaufend, ohne Wasserführung"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58412_0_2317_BW04	b4	Durchlass
58412_0_2317_BW03	b3	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01400_01	58412_0_2317_01400_01.JPG	AB01/02
01400_02	58412_0_2317_01400_02.JPG	BW04 - Rohrdurchlass
01500_01	58412_0_2317_01500_01.JPG	AB02
01500_02	58412_0_2317_01500_02.JPG	AB02
01600_01	58412_0_2317_01600_01.JPG	Zulauf Graben
01600_02	58412_0_2317_01600_02.JPG	AB02
01700_01	58412_0_2317_01700_01.JPG	AB02
01800_01	58412_0_2317_01800_01.JPG	AB02
01900_01	58412_0_2317_01900_01.JPG	AB02
02000_01	58412_0_2317_02000_01.JPG	AB02

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB03"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="58412_0_2317"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="58412_0_2317_AB03"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Bochower Graben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="20.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="58412"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="1960"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="2317"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="14"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="14"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Weideland später Siedlung"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Weideland später Siedlung"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradliniger und begradigter Graben im V-Profil ausgebaut, ohne Wasserführung, Bepflanzung mit Alnus glutinosa an einigen Stellen"/>		

<b>Bauwerke im Abschnitt</b>		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58412_0_2317_BW09	b9	Durchlass
58412_0_2317_BW08	b8	Stau
58412_0_2317_BW07	b7	Durchlass
58412_0_2317_BW06	b6	Brücke
58412_0_2317_BW05	b5	Brücke

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02000_02	58412_0_2317_02000_02.JPG	BW04 - Rohrdurchlass
02100_01	58412_0_2317_02100_01.JPG	AB03
02300_01	58412_0_2317_02300_01.JPG	Siedlung - Privatgarten Gelände nicht zugänglich
02300_02	58412_0_2317_02300_02.JPG	AB03 und BW05 - private Brücke nicht zugänglich
02300_03	58412_0_2317_02300_03.JPG	BW06 - private Brücke nicht zugänglich
02317_01	58412_0_2317_02317_01.JPG	BW08 - Stau
02317_02	58412_0_2317_02317_02.JPG	BW08 - Stau
02317_03	58412_0_2317_02317_03.JPG	BW09 - Rohrdurchlass
02317_04	58412_0_2317_02317_04.JPG	Teichanlage durch BW08 (Stau) reguliert nicht mehr zur Route gehörend