

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="373"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="Hauptsubstrate organisch geprägt mit Sandauflage"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd und Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Erlenbruchwald mit offenen Röhrichtbereichen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Kraut- und Hochstaudenflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Erlenbruchwald mit offenen Röhrichtbereichen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="zur Entwässerung angelegter stark eingetiefter, geradliniger Graben im Trapezprofil, mit Makrophyten auf Sohle wie Sparganium, Lemna, Nuphar im Staubereich; vor Zulauf in die Nuthe sammelt sich das Wasser in einem Fischteich, die Wassermassen werden unregelmäßig durch den Betreiber in die Nuthe gepumpt; Hinweis zur Route: digitalisierter Lauf muss um ca 100m südlich versetzt werden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW05	b5	Durchlass
58452_0_8158_BW04	b4	Stau
58452_0_8158_BW03	b3	Durchlass
58452_0_8158_BW02	b2	Wasserrad
58452_0_8158_BW01	b1	Pumpwerk

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	58452_0_8158_00100_01.JPG	Zufluß zur Nuthe
00100_02	58452_0_8158_00100_02.JPG	BW01 - Auslaufbauwerk Pumpwerk
00200_01	58452_0_8158_00200_01.JPG	BW02 - Wasserrad mit Teichanlage
00200_02	58452_0_8158_00200_02.JPG	BW03 - Durchlass unterirdisch - nicht einsehbar
00200_03	58452_0_8158_00200_03.JPG	BW04 - Stau (Mönch)
00200_04	58452_0_8158_00200_04.JPG	BW05 - Durchlass zum Stau - nicht einsehbar

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="373"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="935"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="Hauptsubstrate organisch geprägt mit Sandauflage"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Feuchtgrünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges, eingetieftes Trapezprofil, ca. 30m parallel zur nuthe verlaufend, durch Wall getrennt, hohes Aufkommen von Makrophyten (u.a. Nuphar, Potamogeton, Elodea), ab St 930 geringe Fließgeschwindigkeiten aufweisend sowie erhöhtes Aufkommen von Grünalgen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="58452_0_8158_BW06"/>	<input type="text" value="b6"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="00300_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00400_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00500_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00600_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00700_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00800_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00800_01.JPG"/>	<input type="text" value="Wall zwischen Nuthe (links) und Illichengraben (rechts)"/>
<input type="text" value="00800_02"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00800_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00900_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_00900_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW06 - Rohrdurchlass (überstaut)"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB03"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB03"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="935"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3060"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organisches Substrat mit mineralischer Substratauflage"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung, Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; in 10m Entfernung vereinzelt Pappeln (zur Nuthe gehörend)"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St. 1000 Acker; St.1000-1190 Weideland, dann Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (dahinter Nuthelauf)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="stark eingetieftes und geradliniges Trapezprofil ohne Eigendynamik, hohes Grünalgenaufkommen, wenige Makrophyten auf organisch geprägter Sohle"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW10	b10	Durchlass
58452_0_8158_BW09	b9	Stau
58452_0_8158_BW08	b8	Durchlass
58452_0_8158_BW07	b7	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01000_01	58452_0_8158_01000_01.JPG	AB03 mit Acker
01100_01	58452_0_8158_01100_01.JPG	AB03 mit Grünland
01200_01	58452_0_8158_01200_01.JPG	AB03
01300_01	58452_0_8158_01300_01.JPG	BW07 - Rohrdurchlass (überstaut)
01300_02	58452_0_8158_01300_02.JPG	AB03
01400_01	58452_0_8158_01400_01.JPG	AB03
01500_01	58452_0_8158_01500_01.JPG	AB03
01600_01	58452_0_8158_01600_01.JPG	AB03
01700_01	58452_0_8158_01700_01.JPG	AB03
01800_01	58452_0_8158_01800_01.JPG	AB03
01900_01	58452_0_8158_01900_01.JPG	AB03

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

02000_01	58452_0_8158_02000_01.JPG	AB03
02100_01	58452_0_8158_02100_01.JPG	AB03
02200_01	58452_0_8158_02200_01.JPG	AB03
02300_01	58452_0_8158_02300_01.JPG	AB03
02400_01	58452_0_8158_02400_01.JPG	BW08 - Rohrdurchlass
02400_02	58452_0_8158_02400_02.JPG	BW09 - Stau
02400_03	58452_0_8158_02400_03.JPG	BW10 - Rohrdurchlass
02600_01	58452_0_8158_02600_01.JPG	AB03
02700_01	58452_0_8158_02700_01.JPG	AB03
02800_01	58452_0_8158_02800_01.JPG	AB03
02900_01	58452_0_8158_02900_01.JPG	AB03

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="3060"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3492"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organisches Substrat mit mineralischer Substratauflage"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung, Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; 5m Bewirtschaftungsstreifen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Krautflur (in 10m Entfernung auf Wall Pappelreihe)"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Kiefernforst, ab St. 3080 Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland, Verwallung, Nuthe"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und stark eingetieftes Trapezprofil, linkerhand Anfangs Kiefernforst, dann Grünland (beidseitig), Verwallung zwischen Nuthelauf und Illichengraben, auf Wall unregelmäßige Pappelreihe, Sohle stark mit fädigen Braunalgen zugewachsen, verockerungen treten stellenweise auf, Phalaris und Sparganium säumen den Gewässerlauf"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW13	b13	Durchlass
58452_0_8158_BW12	b12	Stau
58452_0_8158_BW11	b11	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02400_04	58452_0_8158_02400_04.JPG	AB04
02500_01	58452_0_8158_02500_01.JPG	AB04
03000_01	58452_0_8158_03000_01.JPG	BW11 - Rohrdurchlass
03000_02	58452_0_8158_03000_02.JPG	BW12 - Stau
03000_03	58452_0_8158_03000_03.JPG	BW13 - Rohrdurchlass
03000_04	58452_0_8158_03000_04.JPG	AB04 - Waldbereich
03100_01	58452_0_8158_03100_01.JPG	AB04 - Waldbereich
03200_01	58452_0_8158_03200_01.JPG	AB04
03300_01	58452_0_8158_03300_01.JPG	AB04
03400_01	58452_0_8158_03400_01.JPG	AB04
03500_01	58452_0_8158_03500_01.JPG	AB04

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="3492"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3831"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="rechtsseitig Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="Anfang im Ansatz (Waldbereich), dann keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Laubwald, teilweise Erlen am Ufer stehend, ab St. 3720 Betonspurbahn (ca. 4m breit)"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Unterhaltungstreifen, dann ab St. 3610 Wald, teilweise mit Erlen am Ufer"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Laubwald (Buche vorherrschend)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Anfangs Brache, ab St. 3610 Buchen-Eichen-Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gestreckt verlaufendes, verfallendes Regelprofil durch Buchenwald und kurzes Stück Brache verlaufend, organisch geprägte Sohle mit Detritus und Totholz und Makrophyten (u.a. Potamogeton, Sparganium, Elodea) bestanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW17	b17	Durchlass
58452_0_8158_BW16	b16	Stau
58452_0_8158_BW15	b15	Stau
58452_0_8158_BW14	b14	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03600_01	58452_0_8158_03600_01.JPG	BW14 - Rohrdurchlass
03600_02	58452_0_8158_03600_02.JPG	BW15 - Stau
03600_03	58452_0_8158_03600_03.JPG	BW16 - Stau
03600_04	58452_0_8158_03600_04.JPG	Pegellatte
03600_05	58452_0_8158_03600_05.JPG	AB05 (naturnaher Bereich)
03700_01	58452_0_8158_03700_01.JPG	AB05
03700_02	58452_0_8158_03700_02.JPG	BW17 - Rohrdurchlass
03800_01	58452_0_8158_03800_01.JPG	AB05

Kartiernummer	<input type="text" value="AB06"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB06"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="3831"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4788"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur, dann Betonspurbahn bis St. 4280, die dann in eine geschlossene Palisade am Ufer übergeht"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur und teilweise Schilf, Erlen und Weiden, ab St.4280 Asphaltweg (Privat)"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und tief eingeschnittenes Trapezprofil durch Grünland verlaufend, links- bzw. später rechterhand Betonspurbahn nah am Gewässer verlaufend, Ufergehölze säumend, organisch geprägte Sohle und Ufer mit Phalaris und Sparganium bewachsen, hohes Aufkommen von fädigen Braunalgen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW20	b20	Durchlass
58452_0_8158_BW19	b19	Stau
58452_0_8158_BW18	b18	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03900_01	58452_0_8158_03900_01.JPG	BW18 - Rohrdurchlass
04000_01	58452_0_8158_04000_01.JPG	AB06
04100_01	58452_0_8158_04100_01.JPG	AB06
04200_01	58452_0_8158_04200_01.JPG	AB06
04300_01	58452_0_8158_04300_01.JPG	AB06
04300_02	58452_0_8158_04300_02.JPG	BW19 - Stau
04300_03	58452_0_8158_04300_03.JPG	AB06
04400_01	58452_0_8158_04400_01.JPG	BW20 - Rohrdurchlass
04500_01	58452_0_8158_04500_01.JPG	AB06
04600_01	58452_0_8158_04600_01.JPG	AB06
04700_01	58452_0_8158_04700_01.JPG	AB06
04800_01	58452_0_8158_04800_01.JPG	AB06

04800_02

58452_0_8158_04800_02.JPG

AB06

Kartiernummer	AB07	Wasserkörper	58452_0_8158
Abschnittsnummer	58452_0_8158_AB07	Gewässer	Illichengraben
Datum	27.07.2009	GWK	58452
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	4788
		STAT_VON	4973
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	14		
Unterhaltung	Böschungsmahd, Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Erlenreihe am Ufer, 8m Hochstaudenflur	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; bis Böschungskante Krautflur dann Asphaltweg
Nutzung links	Kiefernforst	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	stark eingetieftes und geradliniges Trapezprofil mit Erlenreihe (links) am Ufer, hohes Aufkommen von fädigen Braunalgen, Makrophytenpolster von Potamogeton, Elodea, Sohle aus Sand bestanden		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04900_01	58452_0_8158_04900_01.JPG	AB07
05000_01	58452_0_8158_05000_01.JPG	AB07 - Waldbereich

Kartiernummer	<input type="text" value="AB08"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB08"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4973"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5684"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt <input style="width:100%; height: 20px;" type="text" value="mineralische Hauptsubstrate prägnant"/>	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="2m Krautflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; Heckengehölze"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger und eingetiefter Graben im flachen Trapezprofil, Sohle sandig mit Makrophytenaufkommen, streckenweise durch Heckengehölze beschattet"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW22	b22	Sohlgleite/-rausche
58452_0_8158_BW21	b21	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05000_02	58452_0_8158_05000_02.JPG	BW21 - Rohrdurchlass
05100_01	58452_0_8158_05100_01.JPG	AB08
05200_01	58452_0_8158_05200_01.JPG	AB08
05400_01	58452_0_8158_05400_01.JPG	AB08
05500_01	58452_0_8158_05500_01.JPG	AB08
05600_01	58452_0_8158_05600_01.JPG	BW22 - Sohlschwelle
05600_02	58452_0_8158_05600_02.JPG	AB08
05700_01	58452_0_8158_05700_01.JPG	AB08
05700_02	58452_0_8158_05700_02.JPG	AB08 - Sohl-situation

Kartiernummer	AB09	Wasserkörper	58452_0_8158
Abschnittsnummer	58452_0_8158_AB09	Gewässer	Illichengraben
Datum	27.07.2009	GWK	58452
Kartierer	Renner	STAT_BIS	5684
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	6301
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung, Mahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradliniger und eingetiefter Graben im Trapezprofil, ohne Eigendynamik, sansige Sohle mit Makrophyten bewachsen		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW29	b29	Stau
58452_0_8158_BW28	b28	Durchlass
58452_0_8158_BW27	b27	Sohlschwelle
58452_0_8158_BW26	b26	Durchlass
58452_0_8158_BW25	b25	Stau
58452_0_8158_BW24	b24	Durchlass
58452_0_8158_BW23	b23	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05700_03	58452_0_8158_05700_03.JPG	BW23 - Rohrdurchlass
05700_04	58452_0_8158_05700_04.JPG	BW23 - Rohrdurchlass
05800_01	58452_0_8158_05800_01.JPG	AB09
05800_02	58452_0_8158_05800_02.JPG	BW24 - Rohrdurchlass, stark bewachsen
05800_03	58452_0_8158_05800_03.JPG	BW25 - Stau
05800_04	58452_0_8158_05800_04.JPG	BW26 - Rohrdurchlass, stark zugewachsen
05800_05	58452_0_8158_05800_05.JPG	AB09 - Charakter
05900_01	58452_0_8158_05900_01.JPG	AB09 - Charakter
06000_01	58452_0_8158_06000_01.JPG	AB09 - Charakter

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

06100_01	58452_0_8158_06100_01.JPG	AB09
06200_01	58452_0_8158_06200_01.JPG	BW27 - Absturz
06300_01	58452_0_8158_06300_01.JPG	AB09
06300_02	58452_0_8158_06300_02.JPG	BW28 - Rohrdurchlass
06300_03	58452_0_8158_06300_03.JPG	BW29 - Stau

Kartiernummer	<input type="text" value="AB10"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB10"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="6301"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="7075"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung, Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Krautflur bis Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; Krautflur bis Böschungskante, Gehölze auf Böschungskante"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Brache; ab St. 6350 Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger und eingetiefter Graben im Trapezprofil, starkes Makrophytenaufkommen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW33	b33	Durchlass
58452_0_8158_BW32	b32	Wehr
58452_0_8158_BW31	b31	Stau
58452_0_8158_BW30	b30	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06400_01	58452_0_8158_06400_01.JPG	AB10
06500_01	58452_0_8158_06500_01.JPG	AB10
06600_01	58452_0_8158_06600_01.JPG	AB10
06700_01	58452_0_8158_06700_01.JPG	BW30 - Rohrdurchlass, stark zugewachsen
06700_02	58452_0_8158_06700_02.JPG	BW31 - Stau ohne Tafel
06800_01	58452_0_8158_06800_01.JPG	AB10
06900_01	58452_0_8158_06900_01.JPG	AB10
07000_01	58452_0_8158_07000_01.JPG	AB10
07000_02	58452_0_8158_07000_02.JPG	BW32 - Wehr
07000_03	58452_0_8158_07000_03.JPG	BW32 - Wehr
07100_01	58452_0_8158_07100_01.JPG	Einlauf Chausseeegraben

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

07100_02	58452_0_8158_07100_02.JPG	BW33 - Rohrdurchlass, überstaut
07100_03	58452_0_8158_07100_03.JPG	BW33 - Rohrdurchlass
07200_01	58452_0_8158_07200_01.JPG	AB10

Kartiernummer	<input type="text" value="AB11"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB11"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="7075"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="7811"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Krautflur bis Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; Krautflur bis Böschungskante, Gehölze auf Böschungskante"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger und eingetiefter Graben im Trapezprofil, Sohle mit Makrophyten stark bewachsen, Sohlsubstrat Sand"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58452_0_8158_BW38	b38	Brücke
58452_0_8158_BW37	b37	Durchlass
58452_0_8158_BW36	b36	Stau
58452_0_8158_BW35	b35	Durchlass
58452_0_8158_BW34	b34	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
07200_02	58452_0_8158_07200_02.JPG	BW34 - Rohrdurchlass, zugewachsen
07200_03	58452_0_8158_07200_03.JPG	BW34 - Rohrdurchlass, zugewachsen
07300_01	58452_0_8158_07300_01.JPG	AB11
07400_01	58452_0_8158_07400_01.JPG	AB11
07400_02	58452_0_8158_07400_02.JPG	BW35 - Rohrdurchlass, zugewachsen
07400_03	58452_0_8158_07400_03.JPG	BW36 - Stau
07400_04	58452_0_8158_07400_04.JPG	BW37 - Rohrdurchlass, zugewachsen
07500_01	58452_0_8158_07500_01.JPG	AB11
07600_01	58452_0_8158_07600_01.JPG	AB11
07700_01	58452_0_8158_07700_01.JPG	AB11

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

07800_01	58452_0_8158_07800_01.JPG	BW38 - Brücke B101
07800_02	58452_0_8158_07800_02.JPG	AB11

Kartiernummer	<input type="text" value="AB12"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58452_0_8158"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58452_0_8158_AB12"/>	Gewässer	<input type="text" value="Illichengraben"/>
Datum	<input type="text" value="27.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58452"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="7811"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="8158"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Hauptsubstrate prägnant"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Krautflur bis Böschungskante, mit Gehölzen auf Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; Krautflur bis Böschungskante"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger und stark eingetiefter Graben im Trapezprofil, Sohle mit Makrophyten stark bewachsen, Sohlsubstrat Sand"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="58452_0_8158_BW39"/>	<input type="text" value="b39"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="07900_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_07900_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW39 - Rohrdurchlass"/>
<input type="text" value="07900_02"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_07900_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB12"/>
<input type="text" value="08100_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_08100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB12"/>
<input type="text" value="08158_01"/>	<input type="text" value="58452_0_8158_08158_01.JPG"/>	<input type="text" value="Einlauf Graben"/>