

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58498_0_4483"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58498_0_4483_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Rehgraben"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58498"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="369"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	organische Hauptsubstrate prägent	
Unterhaltung	Mahd/Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	3 m Grasflur, Gehölze auf Böschung	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, Gehölze auf Böschung
Nutzung links	Straße "Verkehrshof", Graben, dann Grünland	Nutzung rechts	Industriegelände
Bemerkungen	Bereich eingezäunt, geradliniger Graben, sehr stark eingetieft, ca. ersten 50 m verrohrt, Gehölze beschatten Graben stark, Wassertrübung gräulich/braun		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58498_0_4483_BW02	b2	Durchlass
58498_0_4483_BW01	b1	Durchlass/Verrohrung

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	58498_0_4483_00100_01.JPG	AB01
00100_02	58498_0_4483_00100_02.JPG	BW01 und Zulaufbereich in Nuthe stark verwachsen
00100_03	58498_0_4483_00100_03.JPG	Bereich Einlauf Verrohrung
00200_01	58498_0_4483_00200_01.JPG	AB01
00200_02	58498_0_4483_00200_02.JPG	Sohlsituation
00300_01	58498_0_4483_00300_01.JPG	BW02 - Auslauf mit Krautfang
00300_02	58498_0_4483_00300_02.JPG	BW02 - Auslauf mit Krautfang
00300_03	58498_0_4483_00300_03.JPG	AB01
00300_04	58498_0_4483_00300_04.JPG	Sohlsituation
00300_05	58498_0_4483_00300_05.JPG	Einlauf Graben

Kartiernummer	AB02	Wasserkörper	58498_0_4483
Abschnittsnummer	58498_0_4483_AB02	Gewässer	Rehgraben
Datum	12.08.2009	GWK	58498
Kartierer	Renner	STAT_BIS	369
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	1080
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine organische Hauptsubstrate prägent		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, Böschunggehölze
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Waldstreifen/ Industriegelände, ab St.760 Grünland
Bemerkungen	eingetiefter geradliniger Graben im Trapezprofil, vereinzelt Makrophyten auf Sohle, Detriusauflage, Wasseroberfläche > 50% Wasserlinsendeckung		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00400_01	58498_0_4483_00400_01.JPG	AB02
00400_02	58498_0_4483_00400_02.JPG	Bereich Einlauf der Verrohrung
00500_01	58498_0_4483_00500_01.JPG	AB02
00600_01	58498_0_4483_00600_01.JPG	AB02
00700_01	58498_0_4483_00700_01.JPG	AB02
00800_01	58498_0_4483_00800_01.JPG	AB02
00900_01	58498_0_4483_00900_01.JPG	AB02
01000_01	58498_0_4483_01000_01.JPG	AB02
01100_01	58498_0_4483_01100_01.JPG	AB02
01200_01	58498_0_4483_01200_01.JPG	BW03 - Durchlass
01200_02	58498_0_4483_01200_02.JPG	AB02, hinter BW03
01200_03	58498_0_4483_01200_03.JPG	Ablagerungen von Unrat und Holz

Kartiernummer	<input type="text" value="AB03"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58498_0_4483"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58498_0_4483_AB03"/>	Gewässer	<input type="text" value="Rehgraben"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58498"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1080"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="1406"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz Breitenvarianz"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschunggehölze (Erlen)"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschunggehölze und im Uferbereich"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Gehölzstreifen, dann Siedlungsbereich"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="mäßig flaches Profil, gerader Lauf, Detrius- und Laubauflage, Totholz im Gerinne, Fließgeschwindigkeit nicht vorhanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="58498_0_4483_BW04"/>	<input type="text" value="b4"/>	<input type="text" value="Brücke"/>
<input type="text" value="58498_0_4483_BW03"/>	<input type="text" value="b3"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="01300_01"/>	<input type="text" value="58498_0_4483_01300_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW03 - Durchlass"/>
<input type="text" value="01300_02"/>	<input type="text" value="58498_0_4483_01300_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>
<input type="text" value="01300_03"/>	<input type="text" value="58498_0_4483_01300_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW04 - Fußgängerbrücke"/>
<input type="text" value="01400_01"/>	<input type="text" value="58498_0_4483_01400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>

Kartiernummer	AB04	Wasserkörper	58498_0_4483
Abschnittsnummer	58498_0_4483_AB04	Gewässer	Rehgraben
Datum	12.08.2009	GWK	58498
Kartierer	Renner	STAT_BIS	1406
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	2191
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Mahd/Krautung	organische Hauptsubstrate prägent	
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	Grünland, ab St.2100-2200 Acker		Nutzung rechts
			Grünland
Bemerkungen	geradlinig eingetiefter Graben im Trapezprofil, auf Sohle 20 cm Schlammauflage, Böschung stark mit Deschampsia cespitosa und Phragmites australis bewachsen, keine Fließgeschwindigkeit		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01500_01	58498_0_4483_01500_01.JPG	AB04
01500_02	58498_0_4483_01500_02.JPG	Trittsteine im Graben
01600_01	58498_0_4483_01600_01.JPG	AB04 stark mit Schilf verwachsen
01700_01	58498_0_4483_01700_01.JPG	AB04
01700_02	58498_0_4483_01700_02.JPG	Zulauf Graben
01800_01	58498_0_4483_01800_01.JPG	AB04
01800_02	58498_0_4483_01800_02.JPG	AB04
01900_01	58498_0_4483_01900_01.JPG	AB04
02000_01	58498_0_4483_02000_01.JPG	AB04
02100_01	58498_0_4483_02100_01.JPG	AB04
02200_01	58498_0_4483_02200_01.JPG	AB04
02200_02	58498_0_4483_02200_02.JPG	AB04

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58498_0_4483"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58498_0_4483_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Rehgraben"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58498"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2191"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2459"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="teilm mineralisch, Übergänge zu Typ14"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd (einseitig) /Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="1 m Krautflur, dann Feldweg"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="7 m Gehölzstreifen mit Erlen und Linden und Ufervegetation"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker, zwischen St.2300-2400 Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig eingetiefter Graben, teilweise Phragmites australis am Ufer, keine Fließgeschwindigkeit, auf sandig/organischer Sohle Makrophytenaufkommen"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="02300_01"/>	<input type="text" value="58498_0_4483_02300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="02400_01"/>	<input type="text" value="58498_0_4483_02400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="02500_01"/>	<input type="text" value="58498_0_4483_02500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB06"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58498_0_4483"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58498_0_4483_AB06"/>	Gewässer	<input type="text" value="Rehgraben"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58498"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2459"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3057"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt <input style="width:100%; height: 20px;" type="text" value="organische Hauptsubstrate prägent"/>	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd/Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="1 m Krautflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="4 m Gehölzstreifen mit Erlen und Kleingehölzen, unterbrochen von Brennesselflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (Weide-Reiterhof)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker, ab St.2870 Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und sehr eingetiefter Graben im Trapezprofil ohne Fließgeschwindigkeit, Makrophyten auf ganzer Sohle, Teichzulauf (Springbuscher Graben)"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58498_0_4483_BW06	b6	Brücke
58498_0_4483_BW05	b5	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02700_01	58498_0_4483_02700_01.JPG	BW05 - Rohrdurchlass
02700_02	58498_0_4483_02700_02.JPG	AB06
02800_01	58498_0_4483_02800_01.JPG	BW06 - Brücke
02900_01	58498_0_4483_02900_01.JPG	AB06
02900_02	58498_0_4483_02900_02.JPG	AB06
03000_01	58498_0_4483_03000_01.JPG	AB06
03100_01	58498_0_4483_03100_01.JPG	AB06

Kartiernummer	AB07	Wasserkörper	58498_0_4483
Abschnittsnummer	58498_0_4483_AB07	Gewässer	Rehgraben
Datum	12.08.2009	GWK	58498
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3057
		STAT_VON	3352
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11		
Unterhaltung	keine organische Hauptsubstrate prägent		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	1 m dichter Gehölz- und Gebüschstreifen (Erlen+Weiden)	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, dichte Erlenreihe am Ufer
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradlinig verlaufendes Gerinne im mäßig tiefem Profil, sehr hohe Faulschlammauflage, Totholz und verrottetes Laub vorhanden, später Verockerungen auf der Sohle		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03200_01	58498_0_4483_03200_01.JPG	AB07 mit Faulschlammauflage
03300_01	58498_0_4483_03300_01.JPG	AB07
03400_01	58498_0_4483_03400_01.JPG	Verockerungen auf Sohle

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	58498_0_4483
Abschnittsnummer	58498_0_4483_AB08	Gewässer	Rehgraben
Datum	12.08.2009	GWK	58498
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3352
		STAT_VON	3690
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11	organische Hauptsubstrate prägent	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Wald (Laubmisch - Eichen, Birken, Buchen)	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, bis Böschungskante Krautflur und Gehölze
Nutzung links	Wald (Laubmisch - Eichen, Birken, Buchen)	Nutzung rechts	bis St.3450 Weideland, Wald
Bemerkungen	stark eingetiefter geradliniger Graben, im Trapezprofil, hohe Auflage von Laub und Totholz, organisch geprägte Sohle, Bahndamm quert Gewässer		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58498_0_4483_BW09	b9	Brücke
58498_0_4483_BW08	b8	Durchlass
58498_0_4483_BW07	b7	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03400_02	58498_0_4483_03400_02.JPG	BW07 - Rohrdurchlass verfallend
03400_03	58498_0_4483_03400_03.JPG	AB08
03500_01	58498_0_4483_03500_01.JPG	AB08
03600_01	58498_0_4483_03600_01.JPG	AB08 mit Müll und Unratansammlung
03600_02	58498_0_4483_03600_02.JPG	BW08 - Rohrdurchlass
03700_01	58498_0_4483_03700_01.JPG	BW09 - Brücke für Zugang gesperrt

Kartiernummer	AB09	Wasserkörper	58498_0_4483
Abschnittsnummer	58498_0_4483_AB09	Gewässer	Rehgraben
Datum	12.08.2009	GWK	58498
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3690
		STAT_VON	3966
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11		
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Erlenwald	Randstreifen rechts	Erlenwald
Nutzung links	Erlenwald	Nutzung rechts	Erlenwald
Bemerkungen	gestreckt verlaufendes Gerinne im flachen Bett, Sohle mit Laub und Totholz bedeckt, organisch geprägt, die angegebenen Waldwege bei St.3870 sind fraglich, BW nicht vorhanden, dadurch keine Anbindung des Gewässers an vorgegebene Route		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03700_02	58498_0_4483_03700_02.JPG	AB09
03700_03	58498_0_4483_03700_03.JPG	AB09
03800_01	58498_0_4483_03800_01.JPG	AB09
03900_01	58498_0_4483_03900_01.JPG	AB09
03900_02	58498_0_4483_03900_02.JPG	AB09 Wegquerung ohne Durchlassbauwerk
04000_01	58498_0_4483_04000_01.JPG	AB09
04000_02	58498_0_4483_04000_02.JPG	mit Holzstämmen verfüllter Lauf

Kartiernummer	AB10	Wasserkörper	58498_0_4483
Abschnittsnummer	58498_0_4483_AB10	Gewässer	Rehgraben
Datum	12.08.2009	GWK	58498
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3966
		STAT_VON	4483
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11		
Unterhaltung	keine organische Hauptsubstrate prägen		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	gerodete Waldfläche mit Kraut- und Farnflur, Binsen und Seggen und Jungaufwuchs von Bäumen	Randstreifen rechts	gerodete Waldfläche mit Kraut- und Farnflur, Binsen und Seggen und Jungaufwuchs und Bäumen
Nutzung links	Sukzessionsfläche	Nutzung rechts	Sukzessionsfläche
Bemerkungen	Lauf geht durch feuchte Sukzessionsfläche (gerodetes Waldstück), Gewässerbett verläuft sich in der offenen Fläche		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04100_01	58498_0_4483_04100_01.JPG	AB10
04200_01	58498_0_4483_04200_01.JPG	AB10