

Kartiernummer	AB01	Wasserkörper	584942_0_6352
Abschnittsnummer	584942_0_6352_AB01	Gewässer	Schafgraben
Datum	30.07.2009	GWK	584942
Kartierer	Renner	STAT_BIS	0
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	714
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	Grünland		Nutzung rechts
Bemerkungen	geradlinig eingetiefter Graben zur Be- und Entwässerung, Böschung mit Kraut- und Hochstauden bewachsen, Lemnar auf Wasserspiegel		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW05	b5	Durchlass
584942_0_6352_BW03	b3	Durchlass
584942_0_6352_BW04	b4	Stau
584942_0_6352_BW02	b2	Durchlass
584942_0_6352_BW01	b1	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	584942_0_6352_00100_01.JPG	BW01 - Einmündung Nuthe / Durchlass nicht erkennbar
00100_02	584942_0_6352_00100_02.JPG	AB01
00200_01	584942_0_6352_00200_01.JPG	AB01
00500_01	584942_0_6352_00500_01.JPG	BW02 - Durchlass überstaut
00500_02	584942_0_6352_00500_02.JPG	AB01 - Grabenzulauf
00500_03	584942_0_6352_00500_03.JPG	BW04 - Stau
00500_04	584942_0_6352_00500_04.JPG	BW03 - Durchlass überstaut
00700_01	584942_0_6352_00700_01.JPG	AB01
00800_01	584942_0_6352_00800_01.JPG	BW05 - Durchlass überstaut

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584942_0_6352"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584942_0_6352_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Schafgraben"/>
Datum	<input type="text" value="30.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584942"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="714"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="864"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische Hauptsubstrate prägen"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung mit Krautflur und Phragmitis australis bewachsen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, auf Böschung Phragmitis australis"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Erlenbruch"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig eingetiefter Graben zur Be- und Entwässerung, steile Böschung, Schlammauflage auf Sohle, Wasserlinsendeckung"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW08	b8	Durchlass
584942_0_6352_BW07	b7	Stau
584942_0_6352_BW06	b6	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00800_02	584942_0_6352_00800_02.JPG	AB02
00900_01	584942_0_6352_00900_01.JPG	AB02
00900_02	584942_0_6352_00900_02.JPG	BW06 - Durchlass
00900_03	584942_0_6352_00900_03.JPG	BW07 - Stau
00900_04	584942_0_6352_00900_04.JPG	BW08 - Durchlass mit Meßblattenpegel

Kartiernummer	AB03	Wasserkörper	584942_0_6352
Abschnittsnummer	584942_0_6352_AB03	Gewässer	Schafgraben
Datum	30.07.2009	GWK	584942
Kartierer	Renner	STAT_BIS	864
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	1319
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine organische Hauptsubstrate prägent		
Eigendynamik	leicht gekrümmter Lauf, im Ansatz		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	Erlenwald, ab St.1090 n.v.
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Erlenwald, ab St. 1090 Grünland
Bemerkungen	leicht gekrümmtes Flussbett, einige Obstbäume, flaches an der Seite erodierendes Profil, Schlamm und Laubaufdeckung, Böschungserosion, Schlamm und Laubauflage		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01000_01	584942_0_6352_01000_01.JPG	AB03
01000_02	584942_0_6352_01000_02.JPG	AB03 mit Sturzbäumen
01100_01	584942_0_6352_01100_01.JPG	AB03
01200_01	584942_0_6352_01200_01.JPG	AB03
01300_01	584942_0_6352_01300_01.JPG	AB03

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584942_0_6352"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584942_0_6352_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Schafgraben"/>
Datum	<input type="text" value="30.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584942"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1319"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="1764"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="leicht gestreckter Lauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Erlenreihe auf Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Krautflur auf Böschung"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland, St. 1350-1500 Erlenbruch"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="leicht gestreckt verlaufender Graben im mäßig tiefen Trapezprofil, Schlamm - Laubschicht auf Sohle Wasserlinsen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW11	b11	Durchlass
584942_0_6352_BW10	b10	Stau
584942_0_6352_BW09	b9	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01400_01	584942_0_6352_01400_01.JPG	BW09 - Durchlass
01400_02	584942_0_6352_01400_02.JPG	BW10 - Stau
01400_03	584942_0_6352_01400_03.JPG	BW11 - Durchlass mit demolierter Meßlatte
01400_04	584942_0_6352_01400_04.JPG	AB04
01500_01	584942_0_6352_01500_01.JPG	AB04
01600_01	584942_0_6352_01600_01.JPG	AB04
01700_01	584942_0_6352_01700_01.JPG	AB04 - Abschnittscharakter

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584942_0_6352"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584942_0_6352_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Schafgraben"/>
Datum	<input type="text" value="30.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584942"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1764"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2306"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt <input style="width:100%; height: 20px;" type="text" value="organische Hauptsubstrate prägent"/>	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="leicht gestreckter Lauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Erlenreihe auf Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="5 m Grasflur + Fahrspur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland, entfernt Siedlung"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="leicht gestreckter Verlauf, auf Wasserspiegel fast 100 % Deckung Wasserlinsen, mäßig tiefes Trapezprofil, Schlammauflage"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW14	b14	Durchlass
584942_0_6352_BW13	b13	Stau
584942_0_6352_BW12	b12	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01800_01	584942_0_6352_01800_01.JPG	BW12 - Durchlass
01800_02	584942_0_6352_01800_02.JPG	BW13 - Stau
01800_03	584942_0_6352_01800_03.JPG	BW14 - Durchlass
01900_01	584942_0_6352_01900_01.JPG	AB05 - Charakteristik
02100_01	584942_0_6352_02100_01.JPG	AB05
02200_01	584942_0_6352_02200_01.JPG	AB05
02300_01	584942_0_6352_02300_01.JPG	AB05

Kartiernummer	<input type="text" value="AB06"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584942_0_6352"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584942_0_6352_AB06"/>	Gewässer	<input type="text" value="Schafgraben"/>
Datum	<input type="text" value="30.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584942"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2306"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2682"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Substrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="leicht gestreckter Lauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>
Bemerkungen	<input "="" type="text" value="Abschnitt im Siedlungsbereich, reicht bis an Böschung + Krautflur, teilweise starke Eintiefung, St. 2480-2540 verrohrt, Sohlbereich vor Verrohrung sehr schmal, Organikauflage,"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584942_0_6352_BW16"/>	<input type="text" value="b16"/>	<input type="text" value="Verrohrung"/>
<input type="text" value="584942_0_6352_BW15"/>	<input type="text" value="b15"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="02400_01"/>	<input type="text" value="584942_0_6352_02400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB06 - stark zugewachsene Böschung"/>
<input type="text" value="02400_02"/>	<input type="text" value="584942_0_6352_02400_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW15 - Durchlass"/>
<input type="text" value="02500_01"/>	<input type="text" value="584942_0_6352_02500_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW16 - Verrohrung"/>
<input type="text" value="02500_02"/>	<input type="text" value="584942_0_6352_02500_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW16 - Verrohrung"/>
<input type="text" value="02700_01"/>	<input type="text" value="584942_0_6352_02700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB06 - Charakter"/>

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB07	Wasserkörper	584942_0_6352
Abschnittsnummer	584942_0_6352_AB07	Gewässer	Schafgraben
Datum	30.07.2009	GWK	584942
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	2682
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	3591
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	3 m Brennnessel- und Schilfflur	Randstreifen rechts	3 m Brennnesselflur
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Wald
Bemerkungen	eingetiefter gradliniger Abschnitt, nur temp. Wasser führend, stellenweise mit Schilf zugewachsen, auf Sohle Totholz+Laub, sandiges Substrat (trocken gefallen)		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW19	b19	Brücke
584942_0_6352_BW18	b18	Stau
584942_0_6352_BW17	b17	Furth

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02800_01	584942_0_6352_02800_01.JPG	AB07
02900_01	584942_0_6352_02900_01.JPG	AB07
03000_01	584942_0_6352_03000_01.JPG	BW17 - Furt und AB07
03200_01	584942_0_6352_03200_01.JPG	BW18 - Stau
03300_01	584942_0_6352_03300_01.JPG	AB07
03400_01	584942_0_6352_03400_01.JPG	AB07
03500_01	584942_0_6352_03500_01.JPG	AB07
03600_01	584942_0_6352_03600_01.JPG	BW19 - Holzbrücke
03600_02	584942_0_6352_03600_02.JPG	AB07

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	584942_0_6352
Abschnittsnummer	584942_0_6352_AB08	Gewässer	Schafgraben
Datum	30.07.2009	GWK	584942
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3591
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	4282
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd organische Hauptsubstrate prägent		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Krautflur bis Böschungskante	Randstreifen rechts	1 m Krautflur
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Wald
Bemerkungen	eingetiefter geradliniger Abschnitt im Trapezprofil mit Makrophyten bewachsen, Standgewässercharakter zwischen Grünland und Wald, sandiges Substrat (trocken gefallen)		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW20	b20	Stau

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03700_01	584942_0_6352_03700_01.JPG	AB08
03800_01	584942_0_6352_03800_01.JPG	AB08 (wasserführend)
03800_02	584942_0_6352_03800_02.JPG	Ab08 mit Schwimmblattvegetation
03900_01	584942_0_6352_03900_01.JPG	AB08
04000_01	584942_0_6352_04000_01.JPG	AB08
04200_01	584942_0_6352_04200_01.JPG	BW20 - Stau
04200_01	584942_0_6352_04200_01.JPG	AB08
04200_02	584942_0_6352_04200_02.JPG	AB08
04300_01	584942_0_6352_04300_01.JPG	AB08

Kartiernummer	AB09	Wasserkörper	584942_0_6352
Abschnittsnummer	584942_0_6352_AB09	Gewässer	Schafgraben
Datum	30.07.2009	GWK	584942
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	4282
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	4710
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd organische Hauptsubstrate prägent		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	3 m Krautflur bis St.4470, kein	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, Krautflur bis Böschungskante, Gehölzreihe auf Kante
Nutzung links	St.4000-4470 Wald, Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	eingetiefter geradliniger Abschnitt im Trapezprofil mit Makrophyten bewachsen, stellenweise Gehölzreihe, Totholz und Schlammauflage am Ufer, 20 cm org. Substratauflage		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW23	b23	Durchlass
584942_0_6352_BW22	b22	Durchlass
584942_0_6352_BW21	b21	Stau

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04400_01	584942_0_6352_04400_01.JPG	BW21 - Stau
04400_02	584942_0_6352_04400_02.JPG	AB09
04500_01	584942_0_6352_04500_01.JPG	BW22 - Rohrdurchlass
04500_02	584942_0_6352_04500_02.JPG	AB09 - mit Feldgehölzen
04600_01	584942_0_6352_04600_01.JPG	BW23 - Rohrdurchlass

Kartiernummer	AB10	Wasserkörper	584942_0_6352
Abschnittsnummer	584942_0_6352_AB10	Gewässer	Schafgraben
Datum	30.07.2009	GWK	584942
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	4710
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	5119
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd organische Hauptsubstrate prägent		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	4 m Krautflur, dann Fichtenreihe
Nutzung links	Grünland (Weide)	Nutzung rechts	Wald
Bemerkungen	eingetiefter geradliniger Abschnitt im Trapezprofil, nur temporär Wasser, organische Auflage		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04800_01	584942_0_6352_04800_01.JPG	AB10

Kartiernummer	<input type="text" value="AB11"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584942_0_6352"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584942_0_6352_AB11"/>	Gewässer	<input type="text" value="Schafgraben"/>
Datum	<input type="text" value="30.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584942"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="5119"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5729"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische Hauptsubstrate prägent"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Krautflur bis Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Krautflur bis Böschungskante"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Abschnitt im Trapezprofil, nur temporär Wasser, mit Phragmites australis und Typha bewachsen, organisches Sohlensubstrat, vereinzelt Einzelgehölze am Ufer"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW25	b25	Wehr
584942_0_6352_BW24	b24	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05200_01	584942_0_6352_05200_01.JPG	BW24 - Rohrdurchlass
05200_02	584942_0_6352_05200_02.JPG	AB11
05300_01	584942_0_6352_05300_01.JPG	AB11
05400_01	584942_0_6352_05400_01.JPG	AB11
05500_01	584942_0_6352_05500_01.JPG	AB11
05600_01	584942_0_6352_05600_01.JPG	AB11
05700_01	584942_0_6352_05700_01.JPG	AB11 - Seeausflußbereich
05700_02	584942_0_6352_05700_02.JPG	BW25 - Stau (Auslaufbereich)
05700_03	584942_0_6352_05700_03.JPG	BW25 - Stau (Einlaufbereich)

Kartiernummer	<input type="text" value="AB13"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584942_0_6352"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584942_0_6352_AB13"/>	Gewässer	<input type="text" value="Schafgraben"/>
Datum	<input type="text" value="30.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584942"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="6287"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="6352"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="Ausfließbereich Känsdorfer See"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Wald bis ans Ufer"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Wald bis ans Ufer"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald+Schilfgürtel (Ein- und Auslauf)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald+Schilfgürtel (Ein- und Auslauf)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig ausgebauter Lauf, der nur zu Hochwasserzeiten Wasser führt, momentan trocken, zwischen Seddiner See - Känsdorfer See, mit Stauanlage mit Rückstaubecken, Auslauf in den Seddiner See ist großflächig"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_0_6352_BW29	b29	Brücke
584942_0_6352_BW28	b28	Stau
584942_0_6352_BW27	b27	Stau
584942_0_6352_BW26	b26	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06352_01	584942_0_6352_06352_01.JPG	BW26 - Doppeldurchlass
06352_02	584942_0_6352_06352_02.JPG	BW27 - Stau
06352_03	584942_0_6352_06352_03.JPG	BW27 - Stau
06352_04	584942_0_6352_06352_04.JPG	AB13 - Rückhaltebecken
06352_05	584942_0_6352_06352_05.JPG	BW29 - Brücke
06352_06	584942_0_6352_06352_06.JPG	BW28 - Stau
06352_07	584942_0_6352_06352_07.JPG	AB13 - Auslaufbereich Seddiner See