

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="437"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="Tiefen- und Breitenvarianz vorhanden, flaches Profil, mäßig geschwungen"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung mit Erlen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung mit Erlen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Brache, St.100-130 Waldstück, Wiese, Kiefern Schonung"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Siedlungsgebiet"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="mäßig geschwungener Verlauf, Detritusauflage und Totholz, Uferbefestigung ab St.100, Holzpfähle und Flechtwerk nur noch teilweise vorhanden, Ufergehölze teilweise unterspült"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW06	b6	Brücke
5842_0_9021_BW05	b5	Wehr
5842_0_9021_BW04	b4	Sohlrampe
5842_0_9021_BW03	b3	Brücke
5842_0_9021_BW02	b2	Sohlgleite/-rausche
5842_0_9021_BW01	b1	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	5842_0_9021_00100_01.JPG	AB01 Mündungsbereich
00100_02	5842_0_9021_00100_02.JPG	AB01
00100_03	5842_0_9021_00100_03.JPG	BW01 - Straßenbrücke (Berliner Tor)
00200_01	5842_0_9021_00200_01.JPG	BW02 - Sohlrampe mit Rohr über Gerinne
00300_01	5842_0_9021_00300_01.JPG	BW03 - Holzfußgängerbrücke
00300_02	5842_0_9021_00300_02.JPG	AB01
00300_03	5842_0_9021_00300_03.JPG	BW04 - Sohlrampe aus Steinriegeln
00300_04	5842_0_9021_00300_04.JPG	BW05 - Stau funktionslos
00400_01	5842_0_9021_00400_01.JPG	BW06 - Holzfußgängerbrücke mit Netzen

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

00400_02	5842_0_9021_00400_02.JPG	BW06 - Holzfußgängerbrücke mit Netzen bis ins Wasser gespannt
00400_03	5842_0_9021_00400_03.JPG	abgesperrter Bereich für Flügenten ohne Krautbewuchs

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="437"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="1370"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Substrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, auf Böschung Erlenreihe"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="2m Krautflur, Böschung mit Weiden- und Pflaumenbäume bewachsen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Siedlung, ab St 600 Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gestreckter Verlauf, mäßig flaches Profil, ruhig fließend, Sohle mit Detriusauflage und Totholz bedeckt, ab St.500-660 nicht mehr beschattet, hohes Makrophytenaufkommen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW08	b8	Wehr
5842_0_9021_BW07	b7	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00500_01	5842_0_9021_00500_01.JPG	AB02
00600_01	5842_0_9021_00600_01.JPG	AB02
00600_01	5842_0_9021_00600_01.JPG	BW07 - Holzbohlenbrücke
00600_02	5842_0_9021_00600_02.JPG	BW07 - Holzbohlenbrücke
00700_01	5842_0_9021_00700_01.JPG	AB02
00800_01	5842_0_9021_00800_01.JPG	AB02
00900_01	5842_0_9021_00900_01.JPG	AB02
01000_01	5842_0_9021_01000_01.JPG	BW08 - einschütziger Stau mit Spundwänden
01100_01	5842_0_9021_01100_01.JPG	AB02
01200_01	5842_0_9021_01200_01.JPG	AB02
01300_01	5842_0_9021_01300_01.JPG	AB02

Kartiernummer	<input type="text" value="AB03"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB03"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1370"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2065"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Substrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz, beginnende Breitenvarianz"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, auf Böschung dichte Erlenreihe"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung Krautflur, 2 m Krautflur mit Einzelgehölzen ab.St.1800"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald, ab St.1700 Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Feuchtwiese, Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gestreckter Verlauf, Profil streckenweise erodiert, Sohle kaum bewachsen, wenig Laubauflage, mineralische Sedimentsohle mit stellenweise Rippeln"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="5842_0_9021_BW09"/>	<input type="text" value="b9"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="01400_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>
<input type="text" value="01400_02"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01400_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW09 - Zwillingsdurchlass"/>
<input type="text" value="01400_03"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01400_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW09 - Zwillingsdurchlass"/>
<input type="text" value="01500_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>
<input type="text" value="01600_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>
<input type="text" value="01700_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>
<input type="text" value="01800_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>
<input type="text" value="01900_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_01900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>
<input type="text" value="02000_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_02000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2065"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2272"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Substrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="beginnend, Breitenvarianz"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Im Krautsaum"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Im Krautsaum"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="leicht eingetieftes Profil im gradlinigen Verlauf, Sohle am Rand mit Makrophyten bestanden (überwiegend Gräser), sandige Sohle"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="02200_01"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_02200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="02200_02"/>	<input type="text" value="5842_0_9021_02200_02.JPG"/>	<input type="text" value="Holzbalken / Behelfsbrücke über Fließ"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2272"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3603"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Substrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="ausgeprägt vorhanden"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung mit Kraut und Gehölz (Erlen) bewachsen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung mit Kraut und Gehölz (Erlen) bewachsen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald, ab st.2650 Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="Verlauf geschlängelt und mäandrierend, sehr naturnaher Abschnitt mit Tiefen- und Breitenvarianz, im Gerinne Gehölzansammlungen und Totholz, Uferbänke und Wurzelumspülungen, ab St.2650 stellenweise Makrophytenbewuchs"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW12	b12	Brücke
5842_0_9021_BW11	b11	Sohlgleite/-rausche
5842_0_9021_BW10	b10	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02300_01	5842_0_9021_02300_01.JPG	AB05
02300_02	5842_0_9021_02300_02.JPG	AB05
02400_01	5842_0_9021_02400_01.JPG	AB05
02500_01	5842_0_9021_02500_01.JPG	AB05 und Sohlrampe vor Durchlass
02500_02	5842_0_9021_02500_02.JPG	BW10 - Plattendurchlass
02500_03	5842_0_9021_02500_03.JPG	BW11 - Sohlrampe aus Steinen
02700_01	5842_0_9021_02700_01.JPG	AB05
02900_01	5842_0_9021_02900_01.JPG	AB05
03000_01	5842_0_9021_03000_01.JPG	AB05
03100_01	5842_0_9021_03100_01.JPG	AB05
03200_01	5842_0_9021_03200_01.JPG	AB05
03300_01	5842_0_9021_03300_01.JPG	AB05

03400_01

5842_0_9021_03400_01.JPG

BW12 - Straßenbrücke Ufer mit Holzfaschinen gesichert

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB06	Wasserkörper	5842_0_9021
Abschnittsnummer	5842_0_9021_AB06	Gewässer	Steinerfließ
Datum	14.07.2009	GWK	5842
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3603
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	4003
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	im Ansatz bis ausgeprägt		
Randstreifen links	1- 1,5m Hochstauden, auf Böschung und Ufer Erlengehölze	Randstreifen rechts	Wald und Ufergehölze (Erlen)
Nutzung links	Acker	Nutzung rechts	Wald
Bemerkungen	naturnahes Bachbett schwach geschwungen, mit Detrius- und Totholzauflage auf stark sandig geprägter Sohle, mittlere Tiefen- und Breitenvarianzen, einzelne Längsbänke mit Sand vorhanden		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW14	b14	Stau
5842_0_9021_BW13	b13	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03600_01	5842_0_9021_03600_01.JPG	BW13 - Rohrdurchlass
03600_02	5842_0_9021_03600_02.JPG	BW14 - Stau
03700_01	5842_0_9021_03700_01.JPG	AB06
03800_01	5842_0_9021_03800_01.JPG	AB06

Kartiernummer	<input type="text" value="AB07"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB07"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4003"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4893"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Substrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="ausgeprägt"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Wald"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Wald"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald (im weiteren Hinterland Nadelforst)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Laubwald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="naturnaher Abschnitt mit geringer bis mittlerer Fließgeschwindigkeit, schwach bis stark geschwungener Verlauf mit mittleren Breiten und Tiefenvarianzen, ab St.4500 teilweise mäandrierend mit einzelnen Uferbänken aus Sand; Detriusauflage, Totholz und wenige Makrophyten auf Sohle, stellenweise Sandrippelmarken zu verzeichnen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW18	b18	Durchlass
5842_0_9021_BW17	b17	Durchlass
5842_0_9021_BW16	b16	Stau
5842_0_9021_BW15	b15	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03900_01	5842_0_9021_03900_01.JPG	AB07
04000_01	5842_0_9021_04000_01.JPG	AB07 mit Steinschüttung an Böschung
04100_01	5842_0_9021_04100_01.JPG	BW15 - Plattendurchlass
04100_02	5842_0_9021_04100_02.JPG	BW16 - Stau
04200_01	5842_0_9021_04200_01.JPG	AB07
04300_01	5842_0_9021_04300_01.JPG	AB07 Sohlsituation
04400_01	5842_0_9021_04400_01.JPG	AB07
04500_01	5842_0_9021_04500_01.JPG	BW17 - Plattendurchlass
04600_01	5842_0_9021_04600_01.JPG	AB07
04700_01	5842_0_9021_04700_01.JPG	AB07 mit Prallbäumen
04800_01	5842_0_9021_04800_01.JPG	AB07

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

04900_01	5842_0_9021_04900_01.JPG	BW18 - Plattendurchlass
04900_02	5842_0_9021_04900_02.JPG	AB07

Kartiernummer	<input type="text" value="AB08"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB08"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4893"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	STAT_VON	<input type="text" value="6041"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz bis ausgeprägt"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="am Ufer Erlengehölze und 15m mit Eichen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="am Ufer mit Erlengehölze und 15m mit Eichen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Kiefernforst"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Kiefernforst"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="schwach geschungener Abschnitt mit teilweise stark erodierenten Ufern, mittlere Breiten- und Tiefenvarianz, Totholz, Detriusauflage vorhanden, starke Sandauflage, Schlammuferbänke, Treibholzverkläusung aus Sturzbäumen, Mäanderschleife, zwischen St.5400 und 5800 Düne -> Steilhänge links und teilweise rechts"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW20	b20	Brücke
5842_0_9021_BW19	b19	Stau

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05000_01	5842_0_9021_05000_01.JPG	AB08 dahinter Stau
05000_02	5842_0_9021_05000_02.JPG	BW19 - Eintafelstau
05100_01	5842_0_9021_05100_01.JPG	AB08
05200_01	5842_0_9021_05200_01.JPG	AB08 Sohlsituation
05200_02	5842_0_9021_05200_02.JPG	AB08
05300_01	5842_0_9021_05300_01.JPG	AB08 mit Treibholzverkläusung
05500_01	5842_0_9021_05500_01.JPG	AB08
05600_01	5842_0_9021_05600_01.JPG	BW20 - Brücke
05600_02	5842_0_9021_05600_02.JPG	AB08
05700_01	5842_0_9021_05700_01.JPG	AB08 kerbtalgleichender Bereich (Düne)
05800_01	5842_0_9021_05800_01.JPG	AB08 Sohlsituation
05900_01	5842_0_9021_05900_01.JPG	AB08
06000_01	5842_0_9021_06000_01.JPG	AB08 Zulauf Gerinne

06000_02

5842_0_9021_06000_02.JPG

Altarmbett trocken

Kartiernummer	<input type="text" value="AB09"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB09"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="6041"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="6302"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="4m Kraut- und Hochstaudenflur dann Waldweg"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Wald"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Laubwald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Laubwald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="stark eingetiefter, geradliniger Abschnitt im Trapezprofil, mit hohem Makrophytenaufkommen auf der Sohle, ohne Eigendynamik oder Fließgeschwindigkeit"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW22	b22	Wehr
5842_0_9021_BW21	b21	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06100_01	5842_0_9021_06100_01.JPG	AB09
06200_01	5842_0_9021_06200_01.JPG	BW21 - Rohrdurchlass
06300_01	5842_0_9021_06300_01.JPG	BW22 - Eintafelwehr doppelschützig
06300_02	5842_0_9021_06300_02.JPG	BW22 - Eintafelwehr doppelschützig
06300_03	5842_0_9021_06300_03.JPG	AB09
06300_04	5842_0_9021_06300_04.JPG	AB09

Kartiernummer	AB10	Wasserkörper	5842_0_9021
Abschnittsnummer	5842_0_9021_AB10	Gewässer	Steinerfließ
Datum	14.07.2009	GWK	5842
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	6302
		STAT_VON	7532
LAWA-Typ Alt	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11		
Unterhaltung	Krautung, Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur	Randstreifen rechts	2m Krautflur, auf Wallkante Eichenreihe
Nutzung links	Acker	Nutzung rechts	Mischwald, später Kiefernforst
Bemerkungen	eingetiefter und geradliniger Graben im Trapezprofil ohne Eigendynamik, hohes Makrophytenaufkommen (u.a. Sparganium, Lemna), Sohle mit organischem Sohlsubstrat, rechte Böschung mit Aufwallung und Alteichenbestand, durch Acker und Wald (Mischwald und Kiefernforst) verlaufend		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06400_01	5842_0_9021_06400_01.JPG	AB10
06500_01	5842_0_9021_06500_01.JPG	AB10
06600_01	5842_0_9021_06600_01.JPG	AB10 - Alisma-Vorkommen auf Sohle
06700_01	5842_0_9021_06700_01.JPG	AB10
06800_01	5842_0_9021_06800_01.JPG	AB10 mit jagdlichem Überweg
06900_01	5842_0_9021_06900_01.JPG	AB10 mit jagdlichem Überweg
07200_01	5842_0_9021_07200_01.JPG	AB10 mit Behelfssteg für Jagd
07400_01	5842_0_9021_07400_01.JPG	AB10
07600_01	5842_0_9021_07600_01.JPG	eigentlicher digitalisierter Routenverlauf ohne Anbindung an tatsächlichen Gewässerverlauf

Kartiernummer	<input type="text" value="AB11"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="5842_0_9021"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="5842_0_9021_AB11"/>	Gewässer	<input type="text" value="Steinerfließ"/>
Datum	<input type="text" value="14.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="5842"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="0"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="1,5m Krautflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="2m Hochstauden"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Kiefernforst"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="Abschnitt liegt nicht auf Route-eigentlicher Routenlauf hat keine Anbindung mehr an diese - Route ändern!; geradliniger Verlauf im eingetieften Trapezprofil, Sohle mit Makrophyten bewachsen, Detrius- und Schlammauflage"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW25	b25	Sohlrampe
5842_0_9021_BW24	b24	Durchlass
5842_0_9021_BW23	b23	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
07600_02	5842_0_9021_07600_02.JPG	AB11 neuer Gewässerlauf (abweichend von Route)
07600_03	5842_0_9021_07600_03.JPG	BW23 - Rohrdurchlass
07600_04	5842_0_9021_07600_04.JPG	BW25 - Stau mit Meßlatte
07600_05	5842_0_9021_07600_05.JPG	BW24 - Rohrdurchlass
07700_01	5842_0_9021_07700_01.JPG	Dammöffnung ohne Funktion (nicht zu realem Verlauf gehörend)
07700_02	5842_0_9021_07700_02.JPG	ehemaliger Durchlass nun als Fledermausquartier umgenutzt

Kartiernummer	AB12	Wasserkörper	5842_0_9021
Abschnittsnummer	5842_0_9021_AB12	Gewässer	Steinerfließ
Datum	14.07.2009	GWK	5842
Kartierer	Renner	STAT_BIS	7708
		STAT_VON	8200
LAWA-Typ Alt	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	14		
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	0,5m Grasstauden, ab St.8000 vereinzelt Büsche und Eichen auf Böschung und Randstreifen
Nutzung links	Wald (Kiefern)		Nutzung rechts
			Acker
Bemerkungen	geradlinig eingetiefter Graben im Trapezprofil, Sohle mit Makrophyten bestanden, sandiges Sohlensbstrat mit Detriusauflage		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW29	b29	Durchlass
5842_0_9021_BW28	b28	Stau
5842_0_9021_BW27	b27	Durchlass
5842_0_9021_BW26	b26	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
07800_01	5842_0_9021_07800_01.JPG	AB12
08000_01	5842_0_9021_08000_01.JPG	AB12
08100_01	5842_0_9021_08100_01.JPG	AB12
08200_01	5842_0_9021_08200_01.JPG	BW26 - Rohrdurchlass
08200_02	5842_0_9021_08200_02.JPG	BW27 - Rohrdurchlass (Auslauf Stau)
08200_03	5842_0_9021_08200_03.JPG	BW28 - Stau
08200_04	5842_0_9021_08200_04.JPG	Rohrdurchlass (Einlauf Stau)

Kartiernummer	AB13	Wasserkörper	5842_0_9021
Abschnittsnummer	5842_0_9021_AB13	Gewässer	Steinerfließ
Datum	14.07.2009	GWK	5842
Kartierer	Renner	STAT_BIS	8200
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	8493
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Mahd	mbiozönotisch wirksames Substrat Sand	
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Böschung mit Krautflur	Randstreifen rechts	2,5m Grassaum mit Baumreihe bestanden, dann Straße
Nutzung links	Acker	Nutzung rechts	Wald
Bemerkungen	geradlinig verlaufender Graben, mäßig flaches Trapezprofil, Detriusauflage, ab St.8400 100% Wasserlinsendeckung		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW30	b30	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
08500_01	5842_0_9021_08500_01.JPG	BW30 - Rohrdurchlass
08500_02	5842_0_9021_08500_02.JPG	Rohreinlauf

Kartiernummer	AB14	Wasserkörper	5842_0_9021
Abschnittsnummer	5842_0_9021_AB14	Gewässer	Steinerfließ
Datum	14.07.2009	GWK	5842
Kartierer	Renner	STAT_BIS	8493
		STAT_VON	9021
LAWA-Typ Alt	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	14		
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Böschung mit Gehölz bestanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, Böschung mit Gehölz bestanden
Nutzung links	Wald		Nutzung rechts
			Straße, Wald
Bemerkungen	geradliniger Verlauf, Grabensohle mit Laub bedeckt und Pflanzen bestanden		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
5842_0_9021_BW35	b35	Durchlass
5842_0_9021_BW34	b34	Stau
5842_0_9021_BW33	b33	Durchlass
5842_0_9021_BW32	b32	Durchlass
5842_0_9021_BW31	b31	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
08600_01	5842_0_9021_08600_01.JPG	AB13
08700_01	5842_0_9021_08700_01.JPG	BW31 - Rohrdurchlass, stark verwachsen und mit Substrat gefüllt
08700_02	5842_0_9021_08700_02.JPG	AB14
08800_01	5842_0_9021_08800_01.JPG	BW32 - Rohrdurchlass
08800_02	5842_0_9021_08800_02.JPG	AB14
08900_01	5842_0_9021_08900_01.JPG	AB14
09000_01	5842_0_9021_09000_01.JPG	AB14
09021_01	5842_0_9021_09021_01.JPG	BW33 - Rohrdurchlass
09021_02	5842_0_9021_09021_02.JPG	BW34 - Stau, trocken und mit Substrat gefüllt
09021_03	5842_0_9021_09021_03.JPG	BW35 - Rohrdurchlass mit Substrat gefüllt