

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW01

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 6528

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB01

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass unter Wanderweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW02

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 6558

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB01

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter Wanderweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW03

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 6772

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1600

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass für Straße und Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW04

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 6809,50

Stau

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB03

Material Beton /Stahl/Holz

Breite [cm] 900

Länge [cm] 50

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: unterschlächtig, mit Einfachschütz

Beschreibung: Stau mit seitlichen Betonfundamenten



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW05

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 6980

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: nicht einsehbar, komplett zugewachsen



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW06

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 7355

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand Rohrdurchlass unter landwi

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung:



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW07

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 7361

Stau

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB03

Material Beton/Stahl/Holz

Breite [cm] 150

Länge [cm] 120

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: unterschlüchtig, mit Einfachschild

Beschreibung: Stau geschlossen



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW08

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 7363

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass vor Stau



Mangel

**Maßnahmen-
vorschlag**

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW09

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 7863

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB04

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 700

Durchmesser [mm] 500

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass für Waldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW10

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 8090

Brücke

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1200

Länge [cm] 2500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke A10, trocken



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen ohne Sohlsubstrat

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW11

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 8262

Brücke

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB04

Material Beton/Stahl

Breite [cm] 500

Länge [cm] 150

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand verfallen

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Wanderer

Mangel zu tief liegend

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß



Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW12

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 8652

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB05

Material Ziegelsteine

Breite [cm]

Länge [cm] 700

Durchmesser [mm] 500

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass zugemauert



Mangel verschlossen

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen funktionslos

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW13

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 8772

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB05

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass als Einlauf für Stau



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW14

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 8770

Stau

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB05

Material Beton/Stahl

Breite [cm] 120

Länge [cm] 100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: unterschlächtig, mit Einfachschütz

Beschreibung: Eintafelschützstau



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_6475_8793_BW15

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 8768

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_6475_8793_AB05

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass Auslauf Stau



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß