

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW01

Gewässer: Rehgraben

Durchlass/Verrohrung

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB01

Material

Breite [cm]

Länge [cm]

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Bereich nicht einsehbar, abgezäunt, Ein- und Auslauf nicht erkennbar



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW02

Gewässer: Rehgraben

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB01

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 4000

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Einlauf nicht gefunden, abgezäunt, Durchlass unter Straße "Verkehrshof" mit Krautfang am Auslauf



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW03

Gewässer: Rehgraben

GWK: 58498

Station: 1199

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB03

Material Beton/Ziegelsteine

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 2000

Durchmesser [mm] 2x750/500 Ei

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Zweifachdurchlass unter Straße "Scheunertallee" mit Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen oberes Rohr trocken

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW04

Gewässer: Rehgraben

GWK: 58498

Station: 1269

Brücke

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB03

Material Stahl/Holz

Breite [cm] 500

Länge [cm] 70

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: ehemalige Fußgängerbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen funktionslos

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW05

Gewässer: Rehgraben

GWK: 58498

Station: 2612

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB06

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1200

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter Feldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW06

Gewässer: Rehgraben

GWK: 58498

Station: 2889

Brücke

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB06

Material Beton

Breite [cm] 500

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke landwirtschaftlicher Überweg (Reiterhof)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW07

Gewässer: Rehgraben

GWK: 58498

Station: 3400

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB08

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass unter Waldweg



Mangel Betonfront abgebrochen

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW08

Gewässer: Rehgraben

GWK: 58498

Station: 3592

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB08

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 2000

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass unter Bahndamm



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen zur Hälfte mit Substrat gefüllt

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58498_0_4483_BW09

Gewässer: Rehgraben

GWK: 58498

Station: 3629

Brücke

Abschnitts-Nr. 58498 0 4483 AB08

Material Beton

Breite [cm] 1200

Länge [cm] 220

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand baufällig

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: ehemalige Fußgängerbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen gesperrt

Kartierdatum: 12.08.2009 **Kartierer:** Krauß