

Bauwerksnummer 584112_0_1772_BW01

Gewässer: Rohrbecker Graben

GWK: 584112

Station: 328

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584112_0_1772_AB01

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass für landwirtschaftlichen Weg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen trocken

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584112_0_1772_BW02

Gewässer: Rohrbecker Graben

GWK: 584112

Station: 472

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584112_0_1772_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: landwirtschaftliche Überweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen trocken

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584112_0_1772_BW03

Gewässer: Rohrbecker Graben

GWK: 584112

Station: 834

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584112_0_1772_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 8000

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: landdwirtschaftl. Überweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen trocken

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584112_0_1772_BW04

Gewässer: Rohrbecker Graben

GWK: 584112

Station: 1362

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584112_0_1772_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009

Kartierer: Krauß