

Abschnitt: 584942_0_6352_AB01

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW01 - Einmündung Nuthe /
Durchlass nicht erkennbar



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB02

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB03

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer 01000_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB03



Foto Nummer 01000_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB03 mit Sturzbäumen



Foto Nummer 01100_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB03



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB04

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer 01400_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW09 - Durchlass



Foto Nummer 01400_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW10 - Stau



Foto Nummer 01400_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW11 - Durchlass mit demolierter
Meßlatte

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB05

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer 01800_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW12 - Durchlass



Foto Nummer 01800_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW13 - Stau



Foto Nummer 01800_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW14 - Durchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB06

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB06 - stark zugewachsene
Böschung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW15 - Durchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW16 - Verrohrung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB07

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB08

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer 03700_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB08



Foto Nummer 03800_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB08 (wasserführend)



Foto Nummer 03800_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

Ab08 mit Schwimmblattvegetation




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB09

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB10

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer 04800_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB10



Abschnitt: 584942_0_6352_AB11

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584942_0_6352_AB13

Gewässer: Schafgraben

Foto Nummer 06352_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW26 - Doppeldurchlass



Foto Nummer 06352_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW27 - Stau



Foto Nummer 06352_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 30.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW27 - Stau



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

