

Abschnitt: 5842_0_9021_AB01

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01 Mündungsbereich



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW01 - Straßenbrücke (Berliner Tor)



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW02 - Sohlrampe mit Rohr über Gerinne



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW03 - Holzfußgängerbrücke



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW06 - Holzfußgängerbrücke mit
Netzen bis ins Wasser gespannt



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

abgesperrter Bereich für Flügenten
ohne Krautbewuchs



Abschnitt: 5842_0_9021_AB02

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB03

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer 01400_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB03



Foto Nummer 01400_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW09 - Zwillingsdurchlass



Foto Nummer 01400_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW09 - Zwillingsdurchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB04

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer 02200_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB04



Foto Nummer 02200_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

Holzbalken / Behelfsbrücke über
Fließ

Abschnitt: 5842_0_9021_AB05

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer 02300_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB05



Foto Nummer 02300_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB05



Foto Nummer 02400_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB05



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB06

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB07

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer 03900_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB07



Foto Nummer 04000_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB07 mit Steinschüttung an
Böschung

Foto Nummer 04100_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW15 - Plattendurchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB08

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB08 dahinter Stau



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW19 - Eintafelstau



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB08



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB08 kerbtalgleichender Bereich
(Düne)



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB08 Sohlsituation



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB08



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB09

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB10

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB10 mit Behelfssteg für Jagd



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB10



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

eigentlicher digitalisierter
Routenverlauf ohne Anbindung an
tatsächlichen Gewässerverlauf



Abschnitt: 5842_0_9021_AB11

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB11 neuer Gewässerlauf
(abweichend von Route)



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW23 - Rohrdurchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW25 - Stau mit Meßlatte



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB12

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB13

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 5842_0_9021_AB14

Gewässer: Steinerfließ

Foto Nummer 08600_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB13



Foto Nummer 08700_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW31 - Rohrdurchlass, stark
verwachsen und mit Substrat gefüllt

Foto Nummer 08700_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 14.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB14



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

