GEK-Niepli	tz						Abschnittsboger	n	
Kartierummer	r AB01			Wasse	Wasserkörper 584846_867				
Abschnittsnummer		367 AB01			Gewässer Schlalacher Mühlengraben				
Datum	27.05.201			╡゛					
					GWK		584846		
Kartierer	Renner/G	ottelt			TAT_BIS		0		
	1.4				AT_VON	611	5030		
LAWA-Typ Alt	14			Begrund			zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps nweise zum Typwechsel im Abschnitt		
LAWA-Typ Neu			mine	ralische Subst	rate mit Org	anikauflage	e	7	
	D.: 1	1.1						_	
Unterhaltung	Böschung	gsmand							
Eigendynamik	keine								
Randstreifen	n.v.				Rands	streifen		3	
links	ab St.125	0 1m Krautflur dann I	Feldw	veg		rechts	am Ufer bzw. Böschung, von St. 2140-3800 4- 8m Randstreifen mit Gehölzreihe bestanden und	ı	
							Gehölzreihe am Ufer bzw. Böschung, teils lückig, St. 2100-2500/3900-4500 Art		
							Verwallung auf Böschungskante		
Nutzung	Acker, ab	St.1230 Grünland			N	utzung	Acker, ab St.2000 Grünland	7	
links						rechts			
								╛	
Bauwerke im Abschnitt									
BNummer		Kartiernummer		Bauwerk	sart				
584846_867_BW01		b1		Stau					
584846_867_BW02		b2		Brücke					
584846_867_BW03		b3		Brücke					
584846_867_BW04		b4		Stau					
584846_867_BW05		b5		Brücke Brücke					
584846_867_BW06 584846_867_BW07		b6 b7		Stau					
384840_807_В WU7		07		Stau					
Fotos zu diesem Absch			_						
Foto-Nr. Dateina	me	Bildbe	schi	reibung					
00100_01	584846	_867_00100_01.JPG	AB()1					
00200_01	584846	_867_00200_01.JPG	AB()1					
00200_02	584846_867_00200_02.JPG BW01, Stauanlage								
00300_01	584846	_867_00300_01.JPG	AB(
00400_01		_867_00400_01.JPG	AB(
00500_01			AB(
00600_01		_867_00600_01.JPG	AB(
00800_01		_867_00800_01.JPG	AB(
00900_01	584846	_867_00900_01.JPG	AB()1					

GEK-	Nieplitz	Abschnittsbogen
01000_01	584846_867_01000_01.JPG	AB01
01100_01	584846_867_01100_01.JPG	AB01
01200_01	584846_867_01200_01.JPG	AB01
01300_01	584846_867_01300_01.JPG	AB01
01300_02	584846_867_01300_02.JPG	BW02, Brücke
01400_01	584846_867_01400_01.JPG	AB01
01500_01	584846_867_01500_01.JPG	AB01
01600_01	584846_867_01600_01.JPG	AB01
01700_01	584846_867_01700_01.JPG	AB01
01800_01	584846_867_01800_01.JPG	AB01
01900_01	584846_867_01900_01.JPG	AB01
02000_01	584846_867_02000_01.JPG	AB01
02100_01	584846_867_02100_01.JPG	AB01
02200_01	584846_867_02200_01.JPG	AB01
02300_01	584846_867_02300_01.JPG	AB01
02400_01	584846_867_02400_01.JPG	AB01
02500_01	584846_867_02500_01.JPG	AB01
02500_02	584846_867_02500_02.JPG	BW03, Brücke
02500_03	584846_867_02500_03.JPG	BW04, Stauanlage
02600_01	584846_867_02600_01.JPG	AB01
02700_01	584846_867_02700_01.JPG	AB01, Uferbereich
02700_02	584846_867_02700_02.JPG	AB01
02800_01	584846_867_02800_01.JPG	AB01
02900_01	584846_867_02900_01.JPG	AB01
03000_01	584846_867_03000_01.JPG	AB01
03100_01	584846_867_03100_01.JPG	AB01
03100_02	584846_867_03100_02.JPG	AB01, Ufersituation
03200_01	584846_867_03200_01.JPG	AB01
03300_01	584846_867_03300_01.JPG	AB01
03300_02	584846_867_03300_02.JPG	AB01, Bauwerk auf der Böschung
03400_01	584846_867_03400_01.JPG	AB01
03500_01	584846_867_03500_01.JPG	AB01
03600_01	584846_867_03600_01.JPG	AB01
03700_01	584846_867_03700_01.JPG	BW05, Brücke
03700_02		AB01
03700_03	584846_867_03700_03.JPG	AB01, Zulauf Graben
03800_01	584846_867_03800_01.JPG	AB01
03900_01	584846_867_03900_01.JPG	AB01
04000_01	584846_867_04000_01.JPG	AB01
04100_01	584846_867_04100_01.JPG	AB01
04200_01	584846_867_04200_01.JPG	AB01
04300_01	584846_867_04300_01.JPG	AB01
04400_01	584846_867_04400_01.JPG	AB01
04500_01	584846_867_04500_01.JPG	AB01
04500_02	584846_867_04500_02.JPG	BW06, Brücke
04600_01	584846_867_04600_01.JPG	BW07, Stau
04600_02	584846_867_04600_02.JPG	BW07,

GEK-	Nieplitz	Abschnittsbogen
04700_01	584846_867_04700_01.JPG AB01	
04800_01	584846_867_04800_01.JPG AB01	
04900_01	584846_867_04900_01.JPG AB01	
05000_01	584846_867_05000_01.JPG AB01	

GEK-Niepli	tz						Abs	chnittsbogen		
Kartierummer	r AB02		Wasserkö	rper 5	584846_8	867				
Abschnittsnummer	584846_867_AB02		Gewä	ässer	Schlalach	her Mühlengrabe	n			
Datum	27.05.2010			GWK		584846				
				L						
Kartierer	Renner/Gottelt		STAT STAT_			5030 6120				
LAWA-Typ Alt	14		Begründung	und Em		zur Festlegung des weise zum Typwec				
LAWA-Typ Neu		mine	eralische Substrate							
Unterhaltung	Krautung?, Böschungsmahd lin	ıkssei	itig							
Eigendynamik	gestreckter bis schwach geschw	vunge	ener Lauf, beginn	nende B	reitenvar	rianz				
Randstreifen links					treifen rechts	n.v., ab St.5400 1-3n Gehölzen bestar		Böschung mit		
Nutzung links	o a 1				utzung rechts	Grünland				
Bemerkungen	leicht geschwungener Lauf mit sandige Sohlsubstrate, rechtsse Flachwasserzonen vorhanden									
Bauwerke im Abschnitt										
BNummer	Kartiernummer		Bauwerksart	t						
584846_867_BW08	b8		Durchlass							
584846_867_BW09	b9		Brücke							
Fotos zu diesem Absch Foto-Nr. Dateinar		eschi	reibung							
05100_01	584846_867_05100_01.JPG	AB(02							
05100_02	584846_867_05100_02.JPG									
05200_01	584846_867_05200_01.JPG									
05200_02	584846_867_05200_02.JPG									
05300_01	584846_867_05300_01.JPG									
05300_02	584846_867_05300_02.JPG									
05400_01	584846_867_05400_01.JPG	_								
05400_02	584846_867_05400_02.JPG	_								
05400_03	584846_867_05400_03.JPG	_	•	t						
05500_01	584846_867_05500_01.JPG									
05600_01	584846_867_05600_01.JPG	_								
05700_01	584846_867_05700_01.JPG									

05800_01

584846_867_05800_01.JPG AB02

GEK-	Nieplitz	Abschnittsbogen
05900_01	584846_867_05900_01.JPG	AB02
06000_01	584846_867_06000_01.JPG	AB02
06000_02	584846_867_06000_02.JPG	AB02, Überleitung
06000_03	584846_867_06000_03.JPG	AB02, Überleitung
06000_04	584846_867_06000_04.JPG	AB02, Trittschäden durch Viehtränke
06000_05	584846_867_06000_05.JPG	Bw09, Brücke
06100_01	584846_867_06100_01.JPG	AB02
06200_01	584846_867_06200_01.JPG	BW10, Plattendurchlass

GEK-Niepli	tz						Abschnittsbogen		
Kartierummer	ner AB03			Wasserkörper	Wasserkörper 584846_867				
Abschnittsnummer	584846_867_AB03				Gewässer Schlalacher Mühlengraben				
	27.05.201			=					
Datum	27.03.20			GWK		584846			
Kartierer	Renner			STAT_BIS		6120			
				STAT_VON		6603			
LAWA-Typ Alt	14					zur Festlegung des Ges weise zum Typwechsel			
LAWA-Typ Neu			mine	ralische Substrate					
Unterhaltung	streckenw	veise Böschungsmahd	i						
Eigendynamik	im Anfan	gsbereich vorhanden,	, ab S	t. 6280 keine					
Randstreifen links				dann n.v. Rand	streifen rechts	von St.6200-6300 5	m mit Gehölzen, dann n.v.		
Nutzung links	Bebauung	g mit Freiflächen	Ŋ	Nutzung rechts	Bebauung mit Freifl	lächen			
Bemerkungen Bauwerke im Abschnitt		Rad-/Fußweg, Detrit		Verlauf, Grundstücksi lage					
BNummer		Kartiernummer		Bauwerksart					
584846_867_BW10		b10		Durchlass					
584846_867_BW11		b11		Stau					
584846_867_BW12		b12		Schussrampe					
584846_867_BW13		b13		Brücke					
584846_867_BW14		b14		Brücke					
			Brücke						
584846_867_BW16 584846_867_BW17		b16 b17		Durchlass Brücke					
Fotos zu diesem Absch Foto-Nr. Dateina			eschi	reibung					
06200_02	584846	_867_06200_02.JPG	AB()3					
06200_03	00_03								
06300_01									
06400_01									
06400_02		_867_06400_02.JPG	!	12, Schussrinne					
06400_03		867_06400_03.JPG	!—	13, Stahlbrücke					
06400_04		_867_06400_04.JPG	!	ussrinne					
	5400_05 584846_867_06400_05.JPG Mühlen								

GEK	-Nieplitz	Abschnittsbogen
06400_06	584846_867_06400_06.JPG	Rinne Auslauf Stau
06400_07	584846_867_06400_07.JPG	BW14, Brücke
06400_08	584846_867_06400_08.JPG	BW11, Stau
06400_09	584846_867_06400_09.JPG	AB03
06500_01	584846_867_06500_01.JPG	AB03
06500_02	584846_867_06500_02.JPG	BW15, Fußgängerbrücke
06500_03	584846_867_06500_03.JPG	BW16, Straßenbrücke
06500_04	584846_867_06500_04.JPG	BW16, Straßenbrücke
06500_05	584846_867_06500_05.JPG	BW17, Fußgängerbrücke
06500_06	584846_867_06500_06.JPG	AB03
06600_01	584846_867_06600_01.JPG	AB03

GEK-Niepli	tz							Abschnittsbogen	
Kartierummer	· AB04			Wassei	rkörper 5	584846_867			
Abschnittsnummer	584846_8	367_AB04		G G	ewässer	Schlalac	her Mühlengraben	<u> </u>	
Datum	27.05.201	10		7	GWK		584846		
Kartierer	Renner/G	ottelt		 □ sī	TAT_BIS		6603		
Karuerer	Keimer/G	otten			AT_VON		10290		
LAWA-Typ Alt	14			Begründı			zur Festlegung des Ge weise zum Typwechse	esamtwasserkörpertyps l im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu		mineralische Substrate (Sand, teils lehmig), stellenweise mit Organikauflage							
Unterhaltung	keine								
Eigendynamik	leicht ges	chwungener Lauf, mit	ansa	tzweiser Tie	fen- und Br	reitenvar	ianz		
Randstreifen links	8300 Wal 7500, ab	ierender Gehölzsaum, d, n.v. zw. St.6600-68 St.9300 1-3m Krautfl , parallel Plattenweg	nd St.7300-	Randst	treifen rechts	Feldweg parallel, z ab St.8000 Randstr Bereich mit Einzel	Gehölzsaum, St.6600-6830 w. St.6900-7100 Waldsaum, reifen n.v., ab St.8800 1-5m gehölzen, Büschen und Plattenweg, St. 9300- 9900 öschung		
Nutzung links		, von St.9700-9800 ur St.10070 Brache	St.9900		utzung rechts				
Bemerkungen	Abschnitt mit gestreckt bis geschwungenem Lauf, Gehölze am Ufer, im Gerinne Totholz, auch Sturzbäume, variierende Fließgeschwindigkeiten, wenig Organikauflage, im oberen Bereich erfolgt die Beweidung bis ans Ufer, Unterstände und angespülte Wurzeln vorhanden								
Bauwerke im Abschnitt								•	
BNummer		Kartiernummer		Bauwerks	sart				
584846_867_BW18		b18		Brücke					
584846_867_BW19		b19		Brücke					
584846_867_BW20		b20		Durchlass					
584846_867_BW21		b21		Brücke					
584846_867_BW22 584846_867_BW23			Brücke Brücke						
		023		Diucke					
Fotos zu diesem Absch Foto-Nr. Dateinar		Bildbe	eschr	eibung					
06700_01	584846_	_867_06700_01.JPG	AB0	4, beidseitig	mit Gehölz	zen besta	anden		
06700_02	584846_	_867_06700_02.JPG	AB0	4, Jägersteg					
06800_01			AB0	4					
06900_01	584846_867_06900_01.JPG AB04								
06900_02			BW	18, Brücke für landwirtschaftliche Überfahrt					
07000_01	584846	_867_07000_01.JPG	AB0	04					
07100_01		_867_07100_01.JPG	<u> </u>						
07200_01	584846_867_07200_01.JPG AB04			4					

07300_01

584846_867_07300_01.JPG BW19, Brücke

GEK-Nieplitz	Abschnittsbogen
07300_02 584846_867_07300_02.JPG	AB04
07400_01 584846_867_07400_01.JPG	AB04
07500_01 584846_867_07500_01.JPG	AB04
07600_01 584846_867_07600_01.JPG	AB04
07600_02 584846_867_07600_02.JPG	AB04
07700_01 584846_867_07700_01.JPG	AB04
07700_02 584846_867_07700_02.JPG	AB04
07800_01 584846_867_07800_01.JPG	AB04
07900_01 584846_867_07900_01.JPG	AB04
08000_01 584846_867_08000_01.JPG	AB04
08000_02 584846_867_08000_02.JPG	AB04
08000_03 584846_867_08000_03.JPG	AB04
08000_04 584846_867_08000_04.JPG	BW20, Plattendurchlass
08000_05 584846_867_08000_05.JPG	AB04
08000_06 584846_867_08000_06.JPG	AB04, Viehtränke
08000_07 584846_867_08000_07.JPG	BW20, Plattendurchlass
08100_01 584846_867_08100_01.JPG	AB04
08200_01 584846_867_08200_01.JPG	AB04
08300_01 584846_867_08300_01.JPG	AB04
08400_01 584846_867_08400_01.JPG	AB04
08500_01 584846_867_08500_01.JPG	AB04
08500_02 584846_867_08500_02.JPG	AB04, Trittschäden durch Viehtränke
	AB04
08700_01 584846_867_08700_01.JPG	AB04, Nutzung bis ans Gewässer
08800_01	
08800_02	BW21, Brücke
08900_01	
08900_02	
09000_01	
09000_02	AB04
09100_01 584846_867_09100_01.JPG	
09100_02	AB04 AB04
09300_01 584846_867_09300_01.JPG	AB04
09400_01 584846_867_09400_01.JPG	
09400_02 584846_867_09400_02.JPG	AB04
09400_03 584846_867_09400_03.JPG	BW22, Brücke
09500_01	AB04
09600_01	AB04
09700_01	AB04
09700_02	BW23, Brücke
09800_01	AB04
09900_01	AB04
10000_01	AB04
10100_01 584846_867_10100_01.JPG	AB04
10100_02 584846_867_10100_02.JPG	AB04
10200_01 584846_867_10200_01.JPG	AB04

GEK-	-Nieplitz	Abschnittsbogen
10200_02	584846_867_10200_02.JPG	AB04
10300_01	584846_867_10300_01.JPG	AB04
10300_02	584846_867_10300_02.JPG	AB04

GEK-Niepli	tz							A	bschnittsbogen
Kartierummer	AB05			Wasser	rkörper	584846_	867		
Abschnittsnummer	584846_8	867_AB05		=			her Mühlengraben	1	
Datum	27.05.201	10		=	GWK		584846		_
	C + 1			 	TAT_BIS		10290		
Kartierer	Gottelt				AT_VON		10880		
LAWA-Typ Alt	14				ing und Er	npfehlung	zur Festlegung des G weise zum Typwechs		
LAWA-Typ Neu			mine	ralische Substr	ate				
Unterhaltung	keine								
Eigendynamik	kaum, Or	tslagenbereich mit teil	weise	er Steinschüt	tung und	Uferverba	u einzelner Grunds	stücke	
Randstreifen links	0,5-1m Krautflur mit Gehölzen, teilweise auf der Böschung und am Ufer, St.10800-10880 n.v. Randstreifen rechts 0,5-1m Krautflur mit Gehölzen, teilweise auf böschung und am Ufer, St.10800-10880								
Nutzung links				sbereich,	N	Nutzung rechts	´		
Bemerkungen	Abschnitt im Ort Nichel, angrenzende Nutzung meist die Freiflächen und Gärten der Siedlung, wenig Breitenvarianz, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, St.10800-10880 Gerinnebett als betoniertes Kastenprofil ausgebaut, ehemalige Nutzung?								
Bauwerke im Abschnitt									
BNummer		Kartiernummer		Bauwerks	sart				
584846_867_BW24		b24		Brücke					
584846_867_BW25		b25		Brücke					
584846_867_BW26		b26		Brücke					
Fotos zu diesem Absch		b27		Absturz					
Foto-Nr. Dateinar				reibung					
10400_01									
10400_02		4846_867_10400_02.JPG BW24							
10400_03		_867_10400_03.JPG	BW2		T' 1 1				
10500_01		_867_10500_01.JPG	_						
10500_02									
10500_03									
10600_01									
10700_01 10800_01		_867_10700_01.JPG 867_10800_01.JPG	AB0		идипд				
10800_01					riicke				
10800_02									

GEK	-Nieplitz	Abschnittsbogen
10900_01	584846_867_10900_01.JPG	AB05
10900_02	584846_867_10900_02.JPG	AB05, Betonrinne

GEK-Nieplit	tz			Abschnittsbogen
Kartierummer	AB06	Wasserkörper	584846_867	
Abschnittsnummer	584846_867_AB06	Gewässer	Schlalacher Mühlengraben	
Datum	27.05.2010	GWK	584846	
Kartierer	Gottelt	STAT_BIS	10880	
		STAT_VON		
LAWA-Typ Alt	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt			
LAWA-Typ Neu		sandige Sustrate überlagern eh	emals Niedermoorbereich	
Unterhaltung	keine			
Eigendynamik	sehr ausgeprägt			
Randstreifen links	Wald	Rand	streifen rechts Waldsaum von St.	.10880-11000, Wald
Nutzung links	Wald	r	Nutzung Brache, ab St.1100	00 Wald, ab St.11870 Brache
Bemerkungen	natürlicher Abschnitt in einem E vorhanden, Aufweitungen und V			
Bauwerke im Abschnitt				
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart		
584846_867_BW28	b28	Brücke		

Fotos zu diesem Abschnitt				
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung		
11000_01	584846_867_11000_0	1.JPG AB06		
11000_02	584846_867_11000_0	2.JPG AB06		
11000_03	584846_867_11000_0	3.JPG AB06		
11000_04	584846_867_11000_0	4.JPG AB06		
11000_05	584846_867_11000_0	5.JPG AB06, Uferbereich		
11000_06	584846_867_11000_0	6.JPG AB06		
11100_01	584846_867_11100_0	1.JPG AB06		
11100_02	584846_867_11100_0	2.JPG AB06, umspülter Baum		
11100_03	584846_867_11100_0	3.JPG BW28, verfallenes Bauwerk beeinträchtigt Ökolog. DGK		
11100_04	584846_867_11100_0	4.JPG BW28		
11100_05	584846_867_11100_0	5.JPG AB06		
11200_01	584846_867_11200_0	1.JPG AB06		
11200_02	584846_867_11200_0	2.JPG AB06		

GEK-Nieplitz		Abschnittsbogen
11300_01	584846_867_11300_01.JPG	AB06
11400_01	584846_867_11400_01.JPG	AB06
11400_02	584846_867_11400_02.JPG	AB06
11400_03	584846_867_11400_03.JPG	AB06
11400_04	584846_867_11400_04.JPG	AB06
11500_01	584846_867_11500_01.JPG	AB06
11600_01	584846_867_11600_01.JPG	AB06
11700_01	584846_867_11700_01.JPG	AB06
11700_02	584846_867_11700_02.JPG	AB06
11800_01	584846_867_11800_01.JPG	AB06
11900_01	584846_867_11900_01.JPG	AB06
11900_02	584846_867_11900_02.JPG	AB06
12000_01	584846_867_12000_01.JPG	AB06
12157_01	584846_867_12157_01.JPG	AB06
12157_02	584846_867_12157_02.JPG	AB06, Quellbereich