

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584896_873"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584896_873_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Fauler Graben"/>
Datum	<input type="text" value="01.06.2010"/>	GWK	<input type="text" value="584896"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="373"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text"/>	<input type="text" value="sandige Substrate mit Detritus- und Totholzauflage"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Parkanlage, Wiesenfläche (einseitig Böschungsmahd)"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz die ersten 100 m"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Parkanlage bis St.100, extensive Wiesen (NSG), 4m Krautflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Parkanlage bis St.100, Laubwald und Gehölze"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Parkanlage bis St.100, extensive Wiesen (NSG)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Parkanlage bis St.100, Laubwald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="Verlauf am Rande des NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung, sandige Substrate mit Detritus- und Totholzauflage, teilweise Makrophyten, geradliniger bis gestreckter Verlauf im leicht eingeschnittenen verfallenden Regelprofil, angrenzend naturnaher Laubwald und extensiv bewirtschaftete Wiesen"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584896_873_BW01"/>	<input type="text" value="b1"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="00200_01"/>	<input type="text" value="584896_873_00200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB01, Mündung in die Nieplitz"/>
<input type="text" value="00200_02"/>	<input type="text" value="584896_873_00200_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 (Park)"/>
<input type="text" value="00200_03"/>	<input type="text" value="584896_873_00200_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW01, Auslauf"/>
<input type="text" value="00200_04"/>	<input type="text" value="584896_873_00200_04.JPG"/>	<input type="text" value="BW01, Einlauf"/>
<input type="text" value="00200_05"/>	<input type="text" value="584896_873_00200_05.JPG"/>	<input type="text" value="AB01"/>
<input type="text" value="00400_01"/>	<input type="text" value="584896_873_00400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB01"/>
<input type="text" value="00400_02"/>	<input type="text" value="584896_873_00400_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB01"/>
<input type="text" value="00400_03"/>	<input type="text" value="584896_873_00400_03.JPG"/>	<input type="text" value="AB01, Einleitung rechts"/>
<input type="text" value="00400_04"/>	<input type="text" value="584896_873_00400_04.JPG"/>	<input type="text" value="BW02, Steg"/>
<input type="text" value="00400_05"/>	<input type="text" value="584896_873_00400_05.JPG"/>	<input type="text" value="BW03, Stau mit Wasserrad"/>
<input type="text" value="00600_01"/>	<input type="text" value="584896_873_00600_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW04, Durchlass"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584896_873"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584896_873_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Fauler Graben"/>
Datum	<input type="text" value="01.06.2010"/>	GWK	<input type="text" value="584896"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="373"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="704"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Sohlkrautung?"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine, Buschfaschinen beidseits"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="n.v., später Einzelgehölze"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="n.v., später Einzelgehölze"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Rasenflächen, Bebauung mit Freiflächen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Rasenflächen, Bebauung mit Freiflächen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig eingetiefter Graben durch Park und Ortsbereich Blankensee verlaufend, teilweise Makrophyten und Detritusauflage, ohne Randstreifen, Gehölze am Gewässer, Sand vorherrschend auf der Sohle"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584896_873_BW02	b2	Steg
584896_873_BW03	b3	Stau
584896_873_BW04	b4	Durchlass
584896_873_BW05	b5	Durchlass
584896_873_BW06	b6	Durchlass
584896_873_BW07	b7	Brücke
584896_873_BW08	b8	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00600_02	584896_873_00600_02.JPG	AB02
00600_03	584896_873_00600_03.JPG	BW05, Durchlass
00600_04	584896_873_00600_04.JPG	BW06, Durchlass
00600_05	584896_873_00600_05.JPG	AB02
00600_06	584896_873_00600_06.JPG	BW07, Brücke
00600_07	584896_873_00600_07.JPG	BW08, Brücke L793
00600_08	584896_873_00600_08.JPG	AB02

Kartiernummer	<input type="text" value="AB03"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584896_873"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584896_873_AB03"/>	Gewässer	<input type="text" value="Fauler Graben"/>
Datum	<input type="text" value="01.06.2010"/>	GWK	<input type="text" value="584896"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="704"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2327"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd im offenen Bereich"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="kaum, kein Fließgeschwindigkeit"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="n.v.,
Krautflur, später Gehölze bzw. Laubwald, ab
St.1100 Pappeln"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="n.v.,
ab St.1100 Weidengebüsche"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland, zw. St.830-1090 Laubwald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (Weide), bei St. 1000
Kläranlagenbereich, ab St.1100 Fläche mit
Weidengebüschen, ab St.1800 offene
Suksessionsfläche"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradling-gestreckt verlaufender Graben ohne Eigendynamik, Torfschlamm und Totholz auf der Sohle, ab St.1000
Gehölze und Gebüsche am Graben, sehr hohe Detritusauflage, ab St.1100 ehem. Militärisches Gelände am linken
Gewässerrand abgezäunt"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584896_873_BW09	b9	Durchlass
584896_873_BW10	b10	Durchlass
584896_873_BW11	b11	ehemaliger Stau/Brücke?
584896_873_BW12	b12	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00800_01	584896_873_00800_01.JPG	AB03
00800_02	584896_873_00800_02.JPG	AB03
01000_01	584896_873_01000_01.JPG	AB03
01000_02	584896_873_01000_02.JPG	AB03
01000_03	584896_873_01000_03.JPG	BW09, Durchlass
01000_04	584896_873_01000_04.JPG	AB03
01200_01	584896_873_01200_01.JPG	AB03
01200_02	584896_873_01200_02.JPG	AB03
01200_03	584896_873_01200_03.JPG	AB03
01400_01	584896_873_01400_01.JPG	AB03, Hinweisschild Kasernengebiet
01400_02	584896_873_01400_02.JPG	AB03

GEK-Nieplitz**Abschnittsbogen**

01400_03	584896_873_01400_03.JPG	AB03
01600_01	584896_873_01600_01.JPG	AB03, Abzäunung Kasernengelände
01600_02	584896_873_01600_02.JPG	AB03
01600_03	584896_873_01600_03.JPG	AB03
01600_04	584896_873_01600_04.JPG	BW10, Durchlass
01800_01	584896_873_01800_01.JPG	AB03
01800_02	584896_873_01800_02.JPG	AB03
01800_03	584896_873_01800_03.JPG	AB03
02000_01	584896_873_02000_01.JPG	Pegellatte im verlandeten Uferbereich
02000_02	584896_873_02000_02.JPG	AB03
02000_03	584896_873_02000_03.JPG	AB03
02000_04	584896_873_02000_04.JPG	BW11, verfallener Stau/Überweg
02000_05	584896_873_02000_05.JPG	BW11, verfallener Stau/Überweg
02200_01	584896_873_02200_01.JPG	AB03
02400_01	584896_873_02400_01.JPG	AB03
02400_02	584896_873_02400_02.JPG	BW13, Durchlass
02400_03	584896_873_02400_03.JPG	AB03
02400_04	584896_873_02400_04.JPG	BW12, Holzbrücke

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584896_873"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584896_873_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Fauler Graben"/>
Datum	<input type="text" value="01.06.2010"/>	GWK	<input type="text" value="584896"/>
Kartierer	<input type="text" value="Gottelt"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2327"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4714"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="eingetieft"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="n.v., Grünland, ab St.2600-2800 3-4m
Gehölzstreifen, ab St.2800 Gehölze auf der
Böschung bzw. Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="n.v., Grünland, ab St.2800 1,5m Krautflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland/Brache, ab St.3200-3700 und 3800-
4300 Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland, ab St.3200-3600 und 3900-4200
Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig Verlauf, Torfschlamm auf der Sohle, Breitenvarianz im Beginn, rechtsseitig Gehölze am Gewässer"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584896_873_BW13	b13	Durchlass
584896_873_BW14	b14	Durchlass
584896_873_BW15	b15	Durchlass
584896_873_BW16	b16	Durchlass
584896_873_BW17	b17	Durchlass
584896_873_BW18	b18	Stau
584896_873_BW19	b19	Durchlass
584896_873_BW20	b20	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02600_01	584896_873_02600_01.JPG	AB04
02600_02	584896_873_02600_02.JPG	AB04
02800_01	584896_873_02800_01.JPG	AB04
02800_02	584896_873_02800_02.JPG	BW14, Durchlass
02800_03	584896_873_02800_03.JPG	AB04
03000_01	584896_873_03000_01.JPG	AB04
03000_02	584896_873_03000_02.JPG	AB04
03000_03	584896_873_03000_03.JPG	BW15, Plattendurchlass

GEK-Nieplitz**Abschnittsbogen**

03200_01	584896_873_03200_01.JPG	AB04
03200_02	584896_873_03200_02.JPG	AB04
03400_01	584896_873_03400_01.JPG	AB04
03400_02	584896_873_03400_02.JPG	AB04
03600_01	584896_873_03600_01.JPG	AB04
03600_02	584896_873_03600_02.JPG	AB04
03800_01	584896_873_03800_01.JPG	AB04
03800_02	584896_873_03800_02.JPG	BW16, Durchlass
03800_03	584896_873_03800_03.JPG	AB04
04000_01	584896_873_04000_01.JPG	AB04
04000_02	584896_873_04000_02.JPG	AB04
04200_01	584896_873_04200_01.JPG	AB04
04200_02	584896_873_04200_02.JPG	BW17, Durchlass
04400_01	584896_873_04400_01.JPG	BW18, Stau
04400_02	584896_873_04400_02.JPG	BW19, Durchlass
04400_03	584896_873_04400_03.JPG	BW20, Durchlass
04400_04	584896_873_04400_04.JPG	AB04
04400_05	584896_873_04400_05.JPG	AB04
04400_06	584896_873_04400_06.JPG	AB04
04600_01	584896_873_04600_01.JPG	AB04
04600_02	584896_873_04600_02.JPG	AB04
04600_03	584896_873_04600_03.JPG	AB04

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584896_873"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584896_873_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Fauler Graben"/>
Datum	<input type="text" value="01.06.2010"/>	GWK	<input type="text" value="584896"/>
Kartierer	<input type="text" value="Gottelt"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4714"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="6087"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine, eingetieft, geradlinig"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="bis St.5120 Krautflurstreifen mit Einzelgehölzen dann Straße, n.v."/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="n.v., Krautflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St.5120 Straße und Radweg parallel dann Grünland, anschließend Acker bis St.5360, Grünland, St.5540-5660 Röhrichtfläche"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland, St.5540-5660 Röhrichtfläche, ab St.5800 Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und eingetiefter Entwässerungsgraben im Trapezprofil, mit hoher Torfschlammauflage, intensiv genutztes Umland, ab St.5120 keine Gehölze am Ufer, letzten 200m sandige Substrate, ansonsten Torfschlamm letzten 100m weichen vom vorgegebenen Routenverlauf ab, wenn Grabenverlauf wie in der TK10, dann hat der Graben Anbindung an die Nuthe"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584896_873_BW21	b21	Brücke
584896_873_BW22	b22	Durchlass
584896_873_BW23	b23	Durchlass
584896_873_BW24	b24	Brücke
584896_873_BW25	b25	Durchlass
584896_873_BW26	b26	Durchlass
584896_873_BW27	b27	Durchlass
584896_873_BW28	b28	Stau
584896_873_BW29	b29	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04800_01	584896_873_04800_01.JPG	AB05
04800_02	584896_873_04800_02.JPG	BW21, Brücke
04800_03	584896_873_04800_03.JPG	AB05
04800_04	584896_873_04800_04.JPG	BW22, Durchlass
05000_01	584896_873_05000_01.JPG	AB05
05000_02	584896_873_05000_02.JPG	AB05
05200_01	584896_873_05200_01.JPG	AB05

GEK-Nieplitz**Abschnittsbogen**

05200_02	584896_873_05200_02.JPG	AB05
05200_03	584896_873_05200_03.JPG	BW23, Durchlass
05200_04	584896_873_05200_04.JPG	AB05
05400_01	584896_873_05400_01.JPG	AB05
05400_02	584896_873_05400_02.JPG	AB05
05400_03	584896_873_05400_03.JPG	BW24, Brücke
05600_01	584896_873_05600_01.JPG	AB05
05600_02	584896_873_05600_02.JPG	AB05
05800_01	584896_873_05800_01.JPG	AB05
05800_02	584896_873_05800_02.JPG	AB05
05800_03	584896_873_05800_03.JPG	AB05
05800_04	584896_873_05800_04.JPG	AB05
05800_05	584896_873_05800_05.JPG	BW25, Durchlass Auslauf überstaut
05800_06	584896_873_05800_06.JPG	BW25, Durchlass Einlauf überstaut
06087_01	584896_873_06087_01.JPG	BW26, Durchlass Auslauf überstaut
06087_02	584896_873_06087_02.JPG	BW26, Durchlass Einlauf überstaut
06087_03	584896_873_06087_03.JPG	AB05
06087_04	584896_873_06087_04.JPG	AB05
06087_05	584896_873_06087_05.JPG	AB05
06087_06	584896_873_06087_06.JPG	AB05
06087_07	584896_873_06087_07.JPG	BW27, Durchlass
06087_08	584896_873_06087_08.JPG	BW28, Stau
06087_09	584896_873_06087_09.JPG	BW29, Durchlass
06087_10	584896_873_06087_10.JPG	AB05