

Bauwerksnummer 584842_865_BW01

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 27

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB01

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt

Mangel bis zur Hälfte zusedimentiert

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 584842_865_BW02

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 702

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass Auslauf Stau



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584842_865_BW03

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 710

Stau

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB02

Material Beton/Stahl/Holz

Breite [cm] 100

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand Vorrichtung zur Tafelreguli

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, mit Einfachschütz

Beschreibung: Staubauwerk, Reste der Tafel (80 cm) befinden sich im Bauwerk, fragliche Nutzung



Mangel nicht regulierbar

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584842_865_BW04

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 714

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Einlauf vor Stau



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584842_865_BW05

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 1266

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB02

Material k.A.

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm] k.A.

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt, stark verkrautet



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584842_865_BW06

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 1435

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1500

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nur für Wirbellose durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter landwirtschaftlichem Überweg (Betonplatten)



Mangel stark zusedimentiert

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584842_865_BW07

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 1440

Stau

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB03

Material Beton/Stahl

Breite [cm]

Länge [cm]

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand keine Tafel vorhanden

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, mit Einfachschütz

Beschreibung: Stau oberhalb Weg fragliche Nutzung



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584842_865_BW08

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 1441

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass oberhalb Stau



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584842_865_BW09

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 1939

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass für lanwirtschaftliche Überfahrt fast überstaut



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

Bauwerksnummer 584842_865_BW10

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 2185

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter Feldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

Bauwerksnummer 584842_865_BW11

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 2399

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1500

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter landwirtschaftlicher Zufahrt



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

Bauwerksnummer 584842_865_BW12

Gewässer: Neuendorfer Randgraben

GWK: 584842

Station: 3361

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584842_865_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 900

Durchmesser [mm] k.A.

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nur für Fische durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter landwirtschaftlicher Querung



Mangel

**Maßnahmen-
vorschlag**

Bemerkungen

Kartierdatum: 07.06.2010

Kartierer: Gottelt