

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW01

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 91

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 500

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW02

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 95

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB01

**Material** Beton/Stahl

**Breite [cm]** 100

**Länge [cm]** ^80

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** Tafel un f Reguliervorrichtu

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober-schläch-tig, mit Einfachs-chütz

**Beschreibung:** funktionsloses Staubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW03

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 96

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass oberhalb Stau, Einlauf



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW04

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 498

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Querung Landstraße



**Mangel** oberhalb Einlauf zugestellt

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW05

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 1001

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftlichen Weg



**Mangel**

**Maßnahmenvorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW06

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 1004

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB01

**Material** Beton/Stahl

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 80

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Staubohlen fest im Bauwerk



**Mangel** nicht regulierbar

**Maßnahmenvorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW07

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 1005

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf Staubauwerk, teilweise zugestellt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010

**Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW08

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 1323

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 800

**Durchmesser [mm]** 1200

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Landstraße



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW09

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 1756

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlichem Überweg



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW10

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 1760

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton/Holz

**Breite [cm]**

**Länge [cm]**

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** funktionslos

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** funktionsloses Staubauwerk



**Mangel** keine Stautafel und Reguliervorrichtung

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW11

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 1762

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf Staubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW12

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 2083

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Auslauf Staubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW13

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 2085

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton/Holz/Stahl

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** funktionslos

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** funktionsloses Bauwerk, eine Holzbohle befindet sich auf der Sohle



**Mangel** keine Stautafel vorhanden

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW14

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 2087

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 80

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einauf für Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW15

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 2108

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 800

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW16

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 2609

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW17

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 2878

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]** 600

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW18

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 3420

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 850

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Feldweg



**Mangel**

**Maßnahmen-  
vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010

**Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW19

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 3933

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** ehemalige Überfahrt, Auslauf Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW20

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 3937

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]**

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** funktionslos

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** aus Staubauwerk wird Wasser entnommen



**Mangel** keine Tafel

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW21

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 3938

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf Stau, stark bewachsen



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW22

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 4265

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand** Rohr stark verwittert

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW23

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 4269

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]** 150

**Länge [cm]** 120

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlüchtig, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Staubauwerk, Absturzhöhe ca. 40 cm



**Mangel**

**Maßnahmenvorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW24

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 4271

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nur für Fische durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf Stau



**Mangel**

**Maßnahmenvorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW25

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 4378

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nur für Fische durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW26

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 4646

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 300

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW27

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 4650

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]** 150

**Länge [cm]** 120

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** funktionslos

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** funktionsloses Bauwerk



**Mangel** keine Tafel

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW28

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 4652

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nur für Fische durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf Stau, stark bewachsen



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW29

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 5237

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** k.A.

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 2200

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Eisenbahndamm, stark verkrautet



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW30

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 5519

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW31

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 5679

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 800

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW32

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 5683

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]** 150

**Länge [cm]** 120

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** funktionslos

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Staubauwerk



**Mangel** keine Tafel

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt



**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW33

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 5685

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf Staubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW34

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 5898

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** k.A.

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Feldweg, zugewachsen



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 584848\_868\_BW35

**Gewässer:** Buchholzer Hauptgraben

GWK: 584848

Station: 6144

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584848\_868\_AB03

**Material** k.A.

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt, zugewachsen



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 08.06.2010

**Kartierer:** Gottelt