

Bezeichnung Foto: 584832_864_00000_00100_01.jpg **Abschnitt:** 584832_00000_00100

ID des OWK: 584832_864

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 24.08.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Mündung in Nieplitz / Rohrauslauf.



RW: 3358588 **HW:** 5783840

Bezeichnung Foto: 584832_864_00000_00100_02.jpg **Abschnitt:** 584832_00000_00100

ID des OWK: 584832_864

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Verrohrung Kilometer 0.



RW: 3358607 **HW:** 5783828

Bezeichnung Foto: 584832_864_00100_00200_01.jpg **Abschnitt:** 584832_00100_00200

ID des OWK: 584832_864


Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Verrohrung Kilometer 0,1.



RW: 3358678 **HW:** 578773

Bezeichnung Foto: 584832_864_00100_00200_02.jpg

Abschnitt: 584832_00100_00200

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B1, Durchlass mit Stau.



RW: 3358746

HW: 5783721

Bezeichnung Foto: 584832_864_00200_00300_01.jpg

Abschnitt: 584832_00200_00300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,2.



RW: 3358757

HW: 5783726

Bezeichnung Foto: 584832_864_00300_00400_01.jpg

Abschnitt: 584832_00300_00400

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,3.



RW: 3358851

HW: 5783757

Bezeichnung Foto: 584832_864_00400_00500_01.jpg

Abschnitt: 584832_00400_00500

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,4.



RW: 3358945

HW: 5783793

Bezeichnung Foto: 584832_864_00400_00500_02.jpg

Abschnitt: 584832_00400_00500

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B2, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3358989

HW: 5783809

Bezeichnung Foto: 584832_864_00400_00500_03.jpg

Abschnitt: 584832_00400_00500

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,450.



RW: 3359010

HW: 5783814

Bezeichnung Foto: 584832_864_00400_00500_04.jpg

Abschnitt: 584832_00400_00500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B3, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3359028

HW: 5783805

Bezeichnung Foto: 584832_864_00600_00700_01.jpg

Abschnitt: 584832_00600_00700

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B4, Durchlass/Überfahrt.



RW: 3359136

HW: 5783842

Bezeichnung Foto: 584832_864_00700_00800_01.jpg

Abschnitt: 584832_00700_00800

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,7.



RW: 3359243

HW: 5783875

Bezeichnung Foto: 584832_864_00700_00800_02.jpg

Abschnitt: 584832_00700_00800

ID des OWK 584832_864

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B5, Durchlass für K 6956.



RW: 3359262

HW: 5783897

Bezeichnung Foto: 584832_864_00700_00800_03.jpg

Abschnitt: 584832_00700_00800

ID des OWK 584832_864

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B5, Staukopf.



RW: 3359280

HW: 5783892

Bezeichnung Foto: 584832_864_00700_00800_04.jpg

Abschnitt: 584832_00700_00800

ID des OWK 584832_864

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,780.



RW: 3359311

HW: 5783878

Bezeichnung Foto: 584832_864_00800_00900_01.jpg

Abschnitt: 584832_00800_00900

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,8.



RW: 3359332

HW: 5783894

Bezeichnung Foto: 584832_864_00900_01000_01.jpg

Abschnitt: 584832_00900_01000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,9.



RW: 3359426

HW: 5783922

Bezeichnung Foto: 584832_864_01000_01100_01.jpg

Abschnitt: 584832_01000_01100

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1.



RW: 3359519

HW: 5783953

Bezeichnung Foto: 584832_864_01000_01100_02.jpg

Abschnitt: 584832_01000_01100

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B6, Durchlass/ Überfahrt



RW: 5783958

HW: 5783954

Bezeichnung Foto: 584832_864_01100_01200_01.jpg

Abschnitt: 584832_01100_01200

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,1.



RW: 3359583

HW: 5783925

Bezeichnung Foto: 584832_864_01100_01200_02.jpg

Abschnitt: 584832_01100_01200

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B7, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3359593

HW: 5783864

Bezeichnung Foto: 584832_864_01100_01200_03.jpg

Abschnitt: 584832_01100_01200

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B8, Durchlass für Bahn.



RW: 3359599

HW: 5783848

Bezeichnung Foto: 584832_864_01200_01300_01.jpg

Abschnitt: 584832_01200_01300

ID des OWK 584832_864


Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B9, Durchlass/ Weg.



RW: 3359628

HW: 5783842

Bezeichnung Foto: 584832_864_01200_01300_02.jpg

Abschnitt: 584832_01200_01300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,2.



RW: 3359650

HW: 5783841

Bezeichnung Foto: 584832_864_01200_01300_03.jpg

Abschnitt: 584832_01200_01300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B10, Durchlass für Bundesstraße B2.



RW: 3359691

HW: 5783838

Bezeichnung Foto: 584832_864_01300_01400_01.jpg

Abschnitt: 584832_01300_01400

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,3.



RW: 3359729

HW: 5783820

Bezeichnung Foto: 584832_864_01300_01400_01.jpg

Abschnitt: 584832_01400_01500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,4.



RW: 3359794

HW: 5783762

Bezeichnung Foto: 584832_864_01400_01500_01.jpg

Abschnitt: 584832_01500_01600

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,5.



RW: 3359859

HW: 5783682

Bezeichnung Foto: 584832_864_01500_01600_01.jpg

Abschnitt: 584832_01500_01600

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B11, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3359845

HW: 5783641

Bezeichnung Foto: 584832_864_01600_01700_01.jpg

Abschnitt: 584832_01600_01700

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 08.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,630.



RW: 3359895

HW: 5783621

Bezeichnung Foto: 584832_864_01700_01800_01.jpg

Abschnitt: 584832_01700_01800

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,7.



RW: 3359979

HW: 5783587

Bezeichnung Foto: 584832_864_01800_01900_01.jpg

Abschnitt: 584832_01800_01900

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,8.



RW: 3360071

HW: 5783552

Bezeichnung Foto: 584832_864_01900_02000_01.jpg

Abschnitt: 584832_01900_02000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,9.



RW: 3360167

HW: 5783517

Bezeichnung Foto: 584832_864_01900_02000_02.jpg

Abschnitt: 584832_01900_02000

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B12, Durchlass mit Stau



RW: 3360197

HW: 5783509

Bezeichnung Foto: 584832_864_02000_02100_01.jpg

Abschnitt: 584832_02000_02100

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,1.



RW: 3360257

HW: 5783482

Bezeichnung Foto: 584832_864_02100_02200_01.jpg

Abschnitt: 584832_02100_02200

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,2.



RW: 3360341

HW: 5783427

Bezeichnung Foto: 584832_864_02200_02300_01.jpg

Abschnitt: 584832_02200_02300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,3.



RW: 3360420

HW: 5783368

Bezeichnung Foto: 584832_864_02200_02300_02.jpg

Abschnitt: 584832_02200_02300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B13, Durchlass mit Stau



RW: 3360435

HW: 5783358

Bezeichnung Foto: 584832_864_02300_02400_01.jpg

Abschnitt: 584832_02300_02400

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,3.



RW: 3360502

HW: 5783306

Bezeichnung Foto: 584832_864_02400_02500_01.jpg

Abschnitt: 584832_02400_02500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,4.



RW: 3360582

HW: 5783244

Bezeichnung Foto: 584832_864_02400_02500_02.jpg

Abschnitt: 584832_02400_02500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,4, Rechtwinklige Kurve.



RW: 3360606

HW: 5783223

Bezeichnung Foto: 584832_864_02400_02500_03.jpg

Abschnitt: 584832_02400_02500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B14, Durchlass/Überfahrt



RW: 3360619

HW: 5783215

Bezeichnung Foto: 584832_864_02400_02500_04.jpg

Abschnitt: 584832_02400_02500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2.490.



RW: 3360633

HW: 5783221

Bezeichnung Foto: 584832_864_02500_02600_01.jpg

Abschnitt: 584832_02500_02600

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,5.



RW: 3360654

HW: 5783243

Bezeichnung Foto: 584832_864_02500_02600_02.jpg

Abschnitt: 584832_02500_02600

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B15, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3360688

HW: 5783276

Bezeichnung Foto: 584832_864_02500_02600_03.jpg

Abschnitt: 584832_02500_02600

ID des OWK 584832_864

Foto in **Fließrichtung**
gegen

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B15, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3360696

HW: 5783273

Bezeichnung Foto: 584832_864_02600_02700_01.jpg

Abschnitt: 584832_02600_02700

ID des OWK 584832_864

Foto in **Fließrichtung**
gegen

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Einlauf Verrohrung.



RW: 3360753

HW: 5783349

Bezeichnung Foto: 584832_864_02700_02800_01.jpg

Abschnitt: 584832_02700_02800

ID des OWK 584832_864

Foto in **Fließrichtung**
gegen

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B16, Durchlass im Sommer.



RW: 3360777

HW: 5783386

Bezeichnung Foto: 584832_864_02700_02800_02.jpg

Abschnitt: 584832_02700_02800

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B16, Durchlass im Winter



RW: 3360786

HW: 5783388

Bezeichnung Foto: 584832_864_02800_02900_01.jpg

Abschnitt: 584832_02800_02900

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,7.



RW: 3360743

HW: 5783476

Bezeichnung Foto: 584832_864_02800_02900_02.jpg

Abschnitt: 584832_02800_02900

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B17, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3360709

HW: 5783547

Bezeichnung Foto: 584832_864_02900_03000_01.jpg

Abschnitt: 584832_02900_03000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,9.



RW: 3360735

HW: 5783564

Bezeichnung Foto: 584832_864_02900_03000_02.jpg

Abschnitt: 584832_02900_03000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,9.



RW: 3360793

HW: 5783575

Bezeichnung Foto: 584832_864_03000_03100_01.jpg

Abschnitt: 584832_03000_03100

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B 18, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3360824

HW: 5783556

Bezeichnung Foto: 584832_864_03000_03100_02.jpg

Abschnitt: 584832_03000_03100

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3.



RW: 3360842

HW: 5783538

Bezeichnung Foto: 584832_864_03100_03200_01.jpg

Abschnitt: 584832_03100_03200

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,1.



RW: 3360906

HW: 5783492

Bezeichnung Foto: 584832_864_03200_03300_01.jpg

Abschnitt: 584832_03200_03300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,2.



RW: 3360995

HW: 5783450

Bezeichnung Foto: 584832_864_03200_03300_02.jpg

Abschnitt: 584832_03200_03300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B19, Durchlass mit Stau.



RW: 3361050

HW: 5783433

Bezeichnung Foto: 584832_864_03300_03400_01.jpg

Abschnitt: 584832_03300_03400

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,3.



RW: 3361090

HW: 5783424

Bezeichnung Foto: 584832_864_03400_03500_01.jpg

Abschnitt: 584832_03400_03500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,4.



RW: 3361186

HW: 5783392

Bezeichnung Foto: 584832_864_03400_03500_02.jpg

Abschnitt: 584832_03400_03500

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B20, Durchlass/Überfahrt



RW: 3361222

HW: 5783382

Bezeichnung Foto: 584832_864_03400_03500_03.jpg

Abschnitt: 584832_03400_03500

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,460.



RW: 3361244

HW: 5783370

Bezeichnung Foto: 584832_864_03500_03600_01.jpg

Abschnitt: 584832_03500_03600

ID des OWK 584832_864

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,5.



RW: 3361289

HW: 5783368

Bezeichnung Foto: 584832_864_03500_03600_02.jpg

Abschnitt: 584832_03500_03600

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,55.



RW: 3361312

HW: 5783370

Bezeichnung Foto: 584832_864_03500_03600_03.jpg

Abschnitt: 584832_03500_03600

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,57.



RW: 3361317

HW: 5783369

Bezeichnung Foto: 584832_864_03600_03700_01.jpg

Abschnitt: 584832_03600_03700

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,6.



RW: 3361373

HW: 5783342

Bezeichnung Foto: 584832_864_03600_03700_02.jpg

Abschnitt: 584832_03600_03700

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B21, Ende Verrohrung



RW: 3361406

HW: 5783333

Bezeichnung Foto: 584832_864_03600_03700_03.jpg

Abschnitt: 584832_03600_03700

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,6 überbaute Verrohrung.



RW: 3361431

HW: 5783319

Bezeichnung Foto: 584832_864_03900_04000_01.jpg

Abschnitt: 584832_03900_04000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B22, Beginn Verrohrung, Rohreinlauf.



RW: 3361671

HW: 5783224

Bezeichnung Foto: 584832_864_03900_04000_02.jpg

Abschnitt: 584832_03900_04000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,940.



RW: 3361693

HW: 5783217

Bezeichnung Foto: 584832_864_03900_04000_03.jpg

Abschnitt: 584832_03900_04000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,950.



RW: 3361715

HW: 5783213

Bezeichnung Foto: 584832_864_04000_04100_01.jpg

Abschnitt: 584832_04000_04100

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4.



RW: 3361751

HW: 5783217

Bezeichnung Foto: 584832_864_04100_04200_01.jpg

Abschnitt: 584832_04100_04200

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,1.



RW: 3361849

HW: 5783229

Bezeichnung Foto: 584832_864_04200_04300_01.jpg

Abschnitt: 584832_04200_04300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,2.



RW: 3361947

HW: 5783242

Bezeichnung Foto: 584832_864_04200_04300_02.jpg

Abschnitt: 584832_04200_04300

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B23, Durchlass/Überfahrt



RW: 3361999

HW: 5783251

Bezeichnung Foto: 584832_864_04300_04400_01.jpg

Abschnitt: 584832_04300_04400

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 15.07.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,3.



RW: 3362043

HW: 5783260

Bezeichnung Foto: 584832_864_04300_04400_02.jpg

Abschnitt: 584832_04300_04400

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,3.



RW: 3362052

HW: 5783260

Bezeichnung Foto: 584832_864_04400_04500_01.jpg

Abschnitt: 584832_04400_04500

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,4.



RW: 3362148

HW: 5783275

Bezeichnung Foto: 584832_864_04500_04600_01.jpg

Abschnitt: 584832_04500_04600

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,5.



RW: 3362244

HW: 5783289

Bezeichnung Foto: 584832_864_04600_04700_01.jpg

Abschnitt: 584832_04600_04700

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,6.



RW: 3362342

HW: 5783305

Bezeichnung Foto: 584832_864_04700_04800_01.jpg

Abschnitt: 584832_04700_04800

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B24, Durchlass/Überfahrt



RW: 3362449

HW: 5783320

Bezeichnung Foto: 584832_864_04800_04900_01.jpg

Abschnitt: 584832_04800_04900

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,8.



RW: 3362545

HW: 5783334

Bezeichnung Foto: 584832_864_04900_05000_01.jpg

Abschnitt: 584832_04900_05000

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,9.



RW: 3362643

HW: 5783350

Bezeichnung Foto: 584832_864_05000_05100_01.jpg

Abschnitt: 584832_05000_05100

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5.



RW: 3362739

HW: 5783364

Bezeichnung Foto: 584832_864_05000_05100_02.jpg

Abschnitt: 584832_05000_05100

ID des OWK 584832_864

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 09.11.2010

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B25, Auslauf der Verrohrung



RW: 3362816

HW: 5783375