
SI14_P03-05 M11 73_03 Vitalisierung des Ufers
SI14_P03 M02 73_07 Vitalisierung des Ufers
Stauanlage durch Clarke ersetzen VI: Sikuler neu-stellbarer
Anlage Otterbarriere
Untersuchung zur Mindestwasserführung
SI1488_P03-04 M11 73_01 Gewässerrandstreifen
SI1488_P03-04 M12 73_05 Gehölzentwicklung
SI1488_P02 M05 70_01/70_02 Gewässerentwicklungskorridor
SI1488_P02 M06 70_04 Vitalisierung der Sohle
SI1488_P02 M07 70_07, M09 72_06 Vitalisierung des Ufers
SI1488_P02-03 M17 SI08 Untersuchung zu den Steuelten
SI1488_P02 M15 79_02 Reduzierung Unterhaltung
SI1488_P02 M11 73_01 Gewässerrandstreifen
SI1488_P02 M12 73_05 Gehölzentwicklung
SI1488_P02 M13 73_06 Gehölzentwicklung
SI1488_P02 M14 75_02 Laufverlängerung
SI1488_P02 M10 72_09 Vitalisierung Ufer
Substrateintrag
SI1488_P03 M15 72_04 Vitalisierung des Ufers
SI1488_P03 M26 73_05 Gehölzentwicklung
SI1488_P03 M16 72_07 Vitalisierung der Sohle
SI1488_P03 M09 75_01 Gewässerrandstreifen
SI1488_P02 M19 75_01 Laufverlängerung
Optimierung
Funktionskontrolle
SI1488_P01_03 M18 73_06 Gehölzentwicklung
SI1488_P01-03 M09 70_01/70_02 Gewässerentwicklungskorridor
SI1488_P01-03 M11 70_06 Vitalisierung der Sohle
SI1488_P01-03 M12 70_07 Vitalisierung des Ufers
SI1488_P01 M13 71_01 Vitalisierung der Sohle
SI1488_P01 M17 73_05 Gehölzentwicklung
SI1488_P01-02 M20 75_02 Optimierung der Gewässerunterhaltung
SI1488_P01 P08 M01 SI08 Untersuchung zu den Steuelten
Rückbau Querriegel
SI1488_P03 M03 73_05 Gehölzentwicklung
SI1488_P01-03 M09 70_01 Gewässerrandstreifen
SI1488_P01-03 M02 70_02 Optimierung der Gewässerunterhaltung
Anlage Otterbarriere
Optimierung Schlgeiste
SI1488_P05-P06 M08 73_05 Gehölzentwicklung
Ersatz durch Pert
Einbau Schnurbaum
Optimierung
Jeetzbach SI1488_S35
Ersatz Hamco-Durchlass mit Otterbarrie
SI1488_P04 M08 73_05 Gehölzentwicklung
Ein- und Auslaufbereich berücken
SI1484_P07 M05 71_03 Vitalisierung der Sohle
Konzept: Verrohrung öffnen und naturnahe Gestaltung
SI1484_P02 M11 79_02 Optimierung der Gewässerunterhaltung
SI1484_P02-03 M09 73_01 Gewässerrandstreifen
Neubau Hamco-Durchlass mit Otterbarrie
SI1484_P03 M01 501 Untersuchung zum Trockenfallen
Perleberger
Stadtforst
Bisse
Kehrbaum
Heide
Naturschutz
Lüsenitz
Dyrotz
Wüstenfelde
Vorderheide
Hüttenfeld
Klapperbusch
Kleinow
Karstädt
Groß Breese
Klein Breese
Quitzöbel
Premnitz
Lütkenwisch
Lüchow
Mesow
Mellen
Lanz
Schwarzer Graben
Schwarze Jeetze
Jeetzbach
Dyrotzer Graben
Kuhlmann Graben
Karstädter Graben
Kleinower Graben
Lüchower Graben
Mellener Graben
Lanzer Graben
Schwarzer Graben
Schwarzer Graben
Schwar