

Maßnahmenkombinationen:

Gewässerstruktur
Durchgängigkeit
Einträge
Vernässung Gewässerumfeld
keine Maßnahme
Änderung Gewässerverlauf
Sanierung Bauwerk
Maßnahmen zur Abstimmung und Klärung

Planungsabschnitt	Maßnahmenkombinationen			
	Maßnahmennummer	Maßnahme	Kosten	Effizienz
1	1	Gewässerunterhaltung einstellen	keine	keine
2	2_1	Strukturanreicherung der Sohle	90.000 €	mäßig bis hoch
	2_2	Strukturanreicherung der Ufer		
	2_3	Entwicklung Ufergehölze		
	2_4	Sohlanhebung	40.000 €	hoch
	2_5	Fließwegverlängerung		
3	2_6	Moorrevitalisierung	15.000 €	hoch
3	3	Fließwegverlängerung	25.000 €	hoch
4	4_1	Strukturanreicherung der Sohle	90.000 €	hoch
	4_2	Strukturanreicherung der Ufer		
	4_3	Entwicklung Ufergehölze		
	4_4	Sohlanhebung		
	4_5	Umbau verrohrter Durchlässe	105.000 €	mäßig bis hoch
	4_6	Durchgängigkeit an Stauen herstellen		
	4_7	Fließwegverlängerung		
5	5_1	Umbau Durchlass	65.000 €	hoch
	5_2	Senkung Oberflächeneinträge	ca. 4.000 € (Entschädigung)	hoch
6	6_1	Strukturanreicherung der Ufer	8.000 €	hoch
	6_2	Durchgängigkeit an Stauen herstellen	75.000 €	hoch
	6_3	Senkung Oberflächeneinträge	1.000 €	hoch
	6_4	Müll, Hindernisse und Stege aus Gewässer entfernen	Maßnahme der Gewässerunterhaltung	hoch
7	7	Vernässung Bruchwald	15.000 €	hoch
8	8_1	Strukturanreicherung der Sohle	18.000 €	hoch
	8_2	Strukturanreicherung der Ufer		
	8_3	Umbau verrohrter Durchlässe	60.000 €	gering
	8_4	Fließwegverlängerung	80.000 €	mäßig
	8_5	Moorrevitalisierung	30.000 €	hoch
9	9_1	Strukturanreicherung der Sohle	95.000 €	mäßig
	9_2	Strukturanreicherung der Ufer		
	9_3	Entwicklung Ufergehölze		
	9_4	Sohlanhebung		
	9_5	Senkung Oberflächeneinträge	5.000 €	hoch
10	10_1	Strukturanreicherung der Sohle	21.500 €	hoch
	10_2	Strukturanreicherung der Ufer		
	10_3	Entwicklung Ufergehölze		
	10_4	Verrohrungen öffnen	10.000 €	mäßig
	10_5	Entenhaltung aus Gewässer entfernen	keine	hoch

11	11_1	Strukturanreicherung der Sohle	110.000 €	hoch
	11_2	Strukturanreicherung der Ufer		
	11_3	Entwicklung Ufergehölze		
	11_4	Sohlanhebung		
	11_5	Durchgängigkeit an Stauen herstellen	50.000 €	gering
	11_6	Senkung Oberflächeneinträge	2.000 €	gering
12	12_1	Sohlanhebung	15.000 €	hoch
	12_2	Rückbau defekter Stau	1.500 € (bei Rückbau)	hoch
13	13	keine Maßnahme		