

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_287</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_287_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>		Priorität	
	Stationierung <b>0,024 :m</b> bis <b>3,497 :m</b>		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			<b>S8, U7</b>	<b>79_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / - strategie	Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>2</b> Länge [km] <b>3,10</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>		
	Gemarku <b>Petznick, Templin</b>	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>LUGV als Unterhaltungspflichtiger</b>			
	Anschrift <b>Seeburger Chaussee 2</b>	<b>14476</b>	<b>Potsdam, OT Groß Glienicke</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>Landesgelder</b>			
Unterhaltung	<b>s.o.</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_287</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_287_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>	Priorität	
	Stationierung <b>3,237 :m</b> bis <b>3,370:m</b>		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden, Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,13	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Petznick	Flu 3	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OT Groß Glienicke	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung <b>4,651 :m</b>	bis <b>10,410:m</b>	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S3, S8, U7</b>	<b>79_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, bedarfsweise Entnahme von Totholz, welches möglichst zum Teil im Gewässer belassen werden sollte, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Ortslage Petznick, Mittenwalde, angrenzende Grünlandflächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>4</b> Länge [km] <b>5,52</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis	<b>Uckermark</b> Gemein <b>Boitzenburger Land, Mittenwalde, Templin</b>		
	Gemarku	<b>Kuhz, Mittenwalde, Petznick</b>	Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name	<b>LUGV als Unterhaltungspflichtiger</b>		
	Anschrift	<b>Seeburger Chaussee 2</b>	<b>14476</b>	<b>Potsdam, OT Groß Glienicke</b>
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige	<b>0</b>		wiederkehrende <b>0</b>
	Kosteneffizienz	<b>mäßig</b>		
Finanzierung	<b>Landesgelder</b>			
Unterhaltung	<b>s.o.</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			



GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung <b>6,262 :m</b> bis <b>0,000 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>508</b>	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme,	Überprüfung der Nährstoffeinträge aus der östlich angrenzenden Ackerlandschaft um Kronhorst			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>		
	Gemarku <b>Petznick</b>	Flu <b>2</b>	Flurstü <b>317</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>UWB Landkreis Uckermark</b>			
	Anschrift <b>Karl-Marx-Straße 1</b>	<b>17291</b>	<b>Prenzlau</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M003</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung <b>9,313 :m</b>	bis <b>0,000 :m</b>	mäßig	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
				<b>69_99</b> korrespondierender EMNT
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischotter			
Beschreibung der Maßnahme,	Brückendurchlass in Mittenwalde zur Herstellung Durchgängigkeit für Fischotter umgestalten			
	betrifft Bauwerk? <b>B021</b> Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja      Kreisstraße 7326			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Mittenwalde</b>		
	Gemarku <b>Mittenwalde</b>	Flu <b>2</b>	Flurstü <b>387</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>Träger der Straßenbaulast</b>			
	Anschrift	<b>0</b>		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	langfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>23</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	ILE-F			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M004</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>03</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung <b>9,587 :m</b>	bis <b>10,370:m</b>	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>U10</b>	<b>73_05</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	truppweise Initialpflanzung von gebietsheimischen, standortger. Gehölzen am Oberlauf Kuhzer Seegraben			
	betrifft Bauwerk?	Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>5</b>			
	Länge [km] <b>0,78</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Mittenwalde</b>		
	Gemarku <b>Mittenwalde</b>	<b>Flu 2</b>	<b>Flurstü</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>LUGV als Unterhaltungspflichtiger</b>			
	Anschrift <b>Seeburger Chaussee 2</b>	<b>14476</b>	<b>Potsdam, OT Groß Glienicke</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>16</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	<b>UVZV/ GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>bedarfsweise punktuelle Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M005</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung <b>9,560 :m</b> bis <b>10,365 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)		DWA-M 610	EMNT-ID
			<b>G1</b>	<b>73_01</b>
			korrespondierender EMNT <b>73_10</b>	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Verbesserung der Gewässerstruktur			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ja</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Mittenwalde</b>		
	Gemarku <b>Mittenwalde</b>	<b>Flu 2</b>	<b>Flurstü</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>LUGV als Unterhaltungspflichtiger</b>			
	Anschrift <b>Seeburger Chaussee 2</b>	<b>14476</b>	<b>Potsdam, OT Groß Glienicke</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	-			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus des PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			



GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_291</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_291_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>16</b>	Priorität	
	Stationierung <b>14,963 :m</b>	bis <b>15,924 :m</b>	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S8, U7</b>	<b>79_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,95</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>		Gemein <b>Boitzenburger Land, Mittenwalde</b>	
	Gemarku <b>Haßleben, Kuhz, Mittenwalde</b>	Flu <b>Flurstü</b>		
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>		wiederkehrende <b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>Beitragsgelder</b>			
Unterhaltung	<b>s.o.</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_291</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_291_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>16</b>	Priorität	
	Stationierung <b>15,924 :m</b> bis <b>0,000 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>508</b>	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme,	Überprüfung der Nährstoffausträge aus dem Feldsoll südlich Karolinenhof			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b> Länge [km] <b>0,00</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Mittenwalde</b>		
	Gemarku <b>Mittenwalde</b>	Flu <b>2</b>	Flurstü <b>516</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>UWB Landkreis Uckermark</b>			
	Anschrift <b>Karl-Marx-Straße 1</b>	<b>17291</b>	<b>Prenzlau</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>gering</b>			
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			