

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M01	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 0+560	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen	Typ-ID 73_08	DWA-M610 U8, U9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernen standortfremder Arten: Hybridpappeln, Eschenahorn und ersetzen durch einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	560 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (3, 4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	8.400 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M02	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 6+460		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, vorwiegend rechtsseitig, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	6460 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Golzow; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Lucksfließ (1); Reckahn (3, 4); Wollin (1, 4, 5, 6, 7, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M04	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+560 bis 1+427	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen standortangepasster einheimischer Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	867 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (3, 4); Wollin (1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	13.005 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 1+665 beidseitig 1+665 bis 2+159 rechts 2+159 bis 5+032 links 5+032 bis 6+460 beidseitig		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2*1665m + 494m + 2873m + 2*1428m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Golzow; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Lucksfleiß (1); Reckahn (3, 4); Wollin (1, 4, 5, 6, 7, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M06	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 1+427 bis 2+194	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen	Typ-ID 73_08	DWA-M610 U8, U9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernen standortfremder Arten: Hybridpappeln, Eschenahorn und ersetzen durch einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	767 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Reckahn (4); Wollin (1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	11.505 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M07	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 1+675 bis 2+198	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID 73_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte, Beschattung des Gewässers		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entwicklungsraum zwischen Gewässer und nat. Wald zur Verfügung stellen, evtl. Initialpflanzungen, naturnahe Waldrandentwicklung bis an das Gewässer zulassen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	523 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Wollin		
	Gemarkung (Flur): Wollin (1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	41.840 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M08	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 2+194 bis 2+302	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen standortangepasster einheimischer Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	108 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Wollin (1, 4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	1.620 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M10	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 2+381 bis 5+502	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen	Typ-ID 73_08	DWA-M610 U8, U9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernen standortfremder Arten: Hybridpappeln, Eschenahorn und ersetzen durch einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3121 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Golzow; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Lucksfleiß (1); Wollin (1, 4, 5, 6, 7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	46.815 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M11	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 2+381 bis 6+460	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen	Typ-ID 73_08	DWA-M610 U8, U9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernen standortfremder Arten: Hybridpappeln, Eschenahorn und ersetzen durch einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4079 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Golzow; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Lucksfleiß (1); Wollin (1, 4, 5, 6, 7, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	61.185 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M12	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 1+100		
Bezeichnung der Maßnahme	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (4); Wollin (1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 2+325		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Wollin (1,4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 3+907		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Lucksfleiß (1); Wollin (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 4+549		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Lucksfleiß (1); Wollin (6)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 5+024		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Lucksfließ (1); Wollin (6)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M17	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 5+538		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Wollin		
	Gemarkung (Flur): Wollin (7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M18	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 5+825		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Wollin		
	Gemarkung (Flur): Wollin (7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 2	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 6+453, 6+461		
Bezeichnung der Maßnahme	Zusätzliche Variante: Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Zusätzliche Variante: Rückbau Stau, Bau einer ökologisch durchgängigen Sohlengleite (zur Wasserstandshaltung)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Wollin		
	Gemarkung (Flur): Wollin (6, 7, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme im Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 6+459		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Wollin		
	Gemarkung (Flur): Wollin (6,7,8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P01		
	Maßn_Stat.: km 6+129		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Wollin		
	Gemarkung (Flur): Wollin (6,7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P02		
	Maßn_Stat.: km 6+460 bis 7+996		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 S3
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	beobachtende Gewässerunterhaltung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1536 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Groß Briesen (4); Wollin (6, 7, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M02	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 6+460 bis 7+281 rechts		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	821m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Bad Belzig; Wollin		
(pot.) Maßnahmenträger	Gemarkung (Flur): Groß Briesen (4); Wollin (6, 7, 8)		
	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P02		
	Maßn_Stat.: km 7+996		
Bezeichnung der Maßnahme	Flussbegleitendes Feuchtgebiet renaturieren	Typ-ID 63_03	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verbesserung der hydr. Situation		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig; Wollin		
	Gemarkung (Flur): Groß Briesen (4); Wollin (7, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58686_448	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: 3	
	Kleine Temnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE58686_448_P02		
	Maßn_Stat.: km 6+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Wollin		
	Gemarkung (Flur): Wollin (7,8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		