

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel4_75	DEBB58796_473	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3
	Pareyer Havel	
	DEBB58796_473_P01	
	Maßn_Stat.: km 0+480	
Bezeichnung der Maßnahme	Wiederherstellung einer Flutrinne FI_Ga_08_01	Typ-ID 75_03
Entwicklungsziel/-strategie	<ul style="list-style-type: none"> – Wiederanschluss an die Gewässerdynamik der Havel (temporärer Altarmanschluss) – Etablierung von naturnahen hydrologischen Verhältnissen in Bezug auf die 	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Wiederherstellung einer Flutrinne	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach §100a Abs.1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004) FFH-Gebiet „Niederung der unteren Havel / Gülper See“ 3339-301NSG“ Untere Havel Nord“ 3339-504 SPA „Niederung der unteren Havel“ DE 3340-402 Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602 Naturpark „Westhavelland“ 3340-701	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Verbesserung und Förderung des LRT 3260	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ca. 700 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Havelland	
	Gemeinde: Havelaue , Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Parey (Flur 3 – k.A.); Schollene (Flur 28 – k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: LUGV; Wasser- und Bodenverband "Untere Havel - Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Ca. 100.000€ Kosten	
Finanzierung		
Unterhaltung	voraussichtlich nur geringer zusätzlicher Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

GEK-Gebiet: HvU_Havel4_75	DEBB58792_471	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3
	Pareyer Havel	
	DEBB58792_471_P05	
	Maßn_Stat.: keine Stationierung	
Bezeichnung der Maßnahme	Wiederherstellung einer Flutrinne Ve_Gr_08_02	Typ-ID 75_03
Entwicklungsziel/-strategie	<ul style="list-style-type: none"> - Wiederanschluss der Aue an die Gewässerdynamik der Havel - Aktivierung Flutrinne 	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Etablierung von naturnahen hydrologischen Verhältnissen in Bezug auf die Durchflüsse und Längs- und Querprofilverhältnisse, Förderung der begleitenden Uferstrukturen und der Sohlstrukturen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach §100a Abs.1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004) FFH-Gebiet „Niederung der unteren Havel / Gülper See“ 3339-301NSG“ Untere Havel Nord“ 3339-504 SPA „Niederung der unteren Havel“ DE 3340-402 Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602 Naturpark „Westhavelland“ 3340-701	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Verbesserung und Förderung des LRT 3260	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ca. 100m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Havelland Gemeinde: Havelaue	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Parey (Flur 1 – k.A.; Flur 2 – k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: LUGV; Wasser- und Bodenverband "Untere Havel - Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Ca. 50.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	voraussichtlich nur geringer zusätzlicher Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :