

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE800015875389	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1
	Pritzerber See	
	Abschnitt-Nr.: DE800015875389_P01	
	Segmente (fortlaufend): A82 – C06	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Erstellung von Konzeptionen/Studien /Gutachten	Typ-ID 501
Entwicklungsziel/-strategie	Ursachenerkennung und Maßnahmenableitung zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes (aktuell mäßiger Zustand)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Limnologische Untersuchungen und Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung des mäßigen ökologischen Zustandes.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH/ SPA „Niederung der Unteren Havel“ (DE 3339-301/DE3339-402), NSG „Untere Havel Süd“ (DE3440-505), NP „Westhavelland“ (DE3340-701), LSG „Westhavelland“ (DE3340-602), Ortsbereich Pritzerbe	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Verbesserung und Förderung des LRT 3150 (C)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Havelsee	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Pritzerbe (18-1)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße:	
	PLZ, Ort:	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten zum Stand der Planungen nicht einschätzbar	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Einwände in der PAG-Sitzung vom 30.05.2013	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE800015875389	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1
	Pritzerber See	
	Abschnitt-Nr.: DE800015875389_P02	
	Segmente (fortlaufend): A07 – C51	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Erstellung von Konzeptionen/Studien /Gutachten	Typ-ID 501
Entwicklungsziel/-strategie	Ursachenerkennung und Maßnahmenableitung zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes (aktuell mäßiger Zustand)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Limnologische Untersuchungen und Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung des mäßigen ökologischen Zustandes.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH/ SPA „Niederung der Unteren Havel“ (DE 3339-301/ DE3339-402), NSG „Untere Havel Süd“ (DE3440-505), NP „Westhavelland“ (DE3340-701), LSG „Westhavelland“ (DE3340-602), im Umland Vorranggebiete Hochwasserschutz – Festgesetzte Überschwemmungsgebiete HW ₂ nach §100 BbgWG (Rat des Bezirkes Potsdam 17.01.1990/Beschluss Nr. 0005/90), Campingplatz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Verbesserung und Förderung des LRT 3150 (C)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Havelsee	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Pritzerbe (18-1)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße:	
	PLZ, Ort:	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten zum Stand der Planungen nicht einschätzbar	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Einwände in der PAG-Sitzung vom 30.05.2013	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE800015875389	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1
	Pritzerber See	
	Abschnitt-Nr.: DE800015875389_P03	
	Segmente (fortlaufend): A52 – C81	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Erstellung von Konzeptionen/Studien /Gutachten	Typ-ID 501
Entwicklungsziel/-strategie	Ursachenerkennung und Maßnahmenableitung zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes (aktuell mäßiger Zustand)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Limnologische Untersuchungen und Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung des mäßigen ökologischen Zustandes.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH/ SPA „Niederung der Unteren Havel“ (DE 3339-301/ DE3339-402), NSG „Untere Havel Süd“ (DE3440-505), NP „Westhavelland“ (DE3340-701), LSG „Westhavelland“ (DE3340-602), im Umland Vorranggebiete Hochwasserschutz – Festgesetzte Überschwemmungsgebiete HW ₂ nach §100 BbgWG (Rat des Bezirkes Potsdam 17.01.1990/Beschluss Nr. 0005/90)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Verbesserung und Förderung des LRT 3150 (C)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Havelsee	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Pritzerbe (18-1)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße:	
	PLZ, Ort:	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung	Kosten zum Stand der Planungen nicht einschätzbar	
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Einwände in der PAG-Sitzung vom 30.05.2013	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :