

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> Rhi_Temnitz_38	<b>588652_977</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Kerzliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 588652_977_P01</b>	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+065		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Verkürzung von Rückstaubereichen	Typ-ID 62_99	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstrukturen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau eines größeren Durchlasses (BW01), verkürzen des vorhandenen Rückstaubereiches		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen, Teilabschnitt Standgewässer des DAV, Bodendenkmale (ID 100068, 100067, 100078, 100077) und Verdachtsflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/ Temnitztal		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wildberg (5-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz		
	Straße: Neumühle 2		
	PLZ, Ort: 16827 Alt Ruppin		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	ca. 5.280 €, Bruttokosten		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Einwände bei der PAG am 22.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> Rhi_Temnitz_38	<b>588652_977</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>  Priorität: 2	
	<b>Kerzliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 588652_977_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+067 bis 3+109		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung der Gewässerstruktur und Reduzierung der Nährstoffeinträge ins Gewässer		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines Gewässerrandstreifens von beidseits 5 m; zw. St.0+067 und 0+534 nur im linken Umfeld; zw. St. 2+195 und 3+109 im rechten Umfeld		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen, Teilabschnitt Standgewässer des DAV, Bodendenkmale (ID 100068, 100067, 100078, 100077) und Verdachtsflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>			
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/ Temnitztal		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wildberg (5-k.A., 4-k.A.), Kerzlin (3-k.A.,4-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Konfliktpotential mit Flächennutzern		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> Rhi_Temnitz_38	<b>588652_977</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>  Priorität: 3	
	<b>Kerzliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 588652_977_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+712; 1+120		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau-/Stützschnellen zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der vorhandenen Stauanlagen (BW04 und BW07) prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen, Teilabschnitt Standgewässer des DAV, Bodendenkmale (ID 100068, 100067, 100078, 100077) und Verdachtsflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Bauwerke		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/ Temnitztal		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wildberg (5-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz		
	Straße: Neumühle 2		
	PLZ, Ort: 16827 Alt Ruppin		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Einwände bei der PAG am 22.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> Rhi_Temnitz_38	<b>588652_977</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>	
	<b>Kerzliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 588652_977_P01</b>	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+715 bis 1+495		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung der Gewässerstruktur und Reduzierung der Nährstoffeinträge		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	einseitige Bepflanzungen des Grabens mit standorttypischen Gehölzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen, Teilabschnitt Standgewässer des DAV, Bodendenkmale (ID 100068, 100067, 100078, 100077) und Verdachtsflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ca. 0,8 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/ Temnitztal		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wildberg (5-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz		
	Straße: Neumühle 2		
	PLZ, Ort: 16827 Alt Ruppin		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	ca. 15.840 €, Bruttokosten		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Einwände bei der PAG am 22.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> Rhi_Temnitz_38	<b>588652_977</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>	
	<b>Kerzliner Graben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: 588652_977_P01</b>	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 1+120 bis 1+495		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.) infolge <b>M04</b>		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen, Teilabschnitt Standgewässer des DAV, Bodendenkmale (ID 100068, 100067, 100078, 100077) und Verdachtsflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>			
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Ostprignitz-Ruppin/ Temnitztal		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wildberg (5-k.A.)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz		
	Straße: Neumühle 2		
	PLZ, Ort: 16827 Alt Ruppin		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	