

Maßnahmen ID	Titel	Klasse	Bemerkung
O2_00013_00265	Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch"	1	Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen)
O2_00013_00266	Studie zum abgestimmten Schöpfwerksbetrieb und Bewirtschaftung von Teichen im Oderbruch	0	Studie hat keinen Einfluss auf ökologische Durchgängigkeit
O2_00013_00269	Fortsetzung der Sanierung der Schöpfwerke II. Ordnung im Oderbruch	-1	QBW behindert die ökologische Durchgängigkeit
O3_00001_00048	Sanierung des Einlassbauwerks zwischen der Oder und dem Polder A/B (Gewässerkilometer 681,5 Oder)	-1	bereits umgesetzt
O3_00001_00059	Sanierung des Deichs zwischen der HoFriWa und dem Polder A/B (Oderdeichprogramm: Baulos 58)	-1	Konflikt im Sinne Umsetzung Entwicklungsziel, da Polder miteinander verbunden und geöffnet werden sollen

Quelle: TK bunt/grau; © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2.0

Landenburg Landesamt für Umwelt, Abteilung Wasserwirtschaft
Stand: 15.04.2025

