

Legende

Bewertung der Strukturgütekartierung

- Land rechtsseitig - Linie außen rechts
- Ufer rechtsseitig - Linien innen rechts
- WRRL relevante Wasserkörper
- Ufer linksseitig - Linie innen links
- Land linksseitig - Linie Mitte links
- Sohle - Linien außen links

Güteklassen Strukturgütekartierung

- sehr gut
- gut
- mäßig
- befriedigend
- schlecht
- nicht bewertbar



↑ Fließrichtung

Gewässerentwicklungskonzept Randow

Strukturgütekartierung nach dem Brandenburger Vor-Ort-Verfahren

Karte 1.1 Blatt 1 -Stand Juni 2010-

Randow DE696288_1120
 Wiesengraben DE69628862_1664



Kartengrundlage: Datenbestand Landesumweltamt Brandenburg
 Topographische Karte 1:25.000

Landesumweltamt Brandenburg
 Seeburger Chaussee 2
 14476 Potsdam OT Groß Glienicke

Ellmann/Schulze GbR

Institut biota GmbH

Hauptstraße 31
 16845 Sieversdorf
 Tel.: 033970-13954

Nebelring 15
 18246 Bützow
 Tel.: 038461-9167-0