



## Abschnittsblatt

1	<b>WK:</b> DE58412_397 Bochower Graben		<b>Abschnitt:</b> DE58412_397_P01	
2	Begrenzung des Abschnitts		<i>von Einmündung in die Nuthe bis Ortslage Bochow</i>	
3			<i>km von 0+000 bis 2+317</i>	
<b>Referenzzustand / Leitbildtyp:</b> Typ 14 – sandgeprägte Tieflandbäche				
4	<b>Bestand</b>			
5	Bestand gem. C-Bericht : Typ 14 – sandgeprägte Tieflandbäche Kategorie: natürlich			
6	<i>Verbale Beschreibung:</i>			
				
9	Gewässerstrukturgüte		<i>überwiegend deutlich verändert (Gkl. IV) – deutliche Defizite</i>	
11	<b>Bewertung des Bestandes</b>			
12	Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturfern ausgebauter Graben ohne Eigendynamik und Beschattung			
14	<b>Belastungen</b>			
15	<i>Verbale Beschreibung</i> geradlinig eingetieftes und ausgebautes Trapezprofil, im Unterlauf landwirtschaftliche Nutzung ohne Gewässerrandstreifen, ökologische Durchgängigkeit eingeschränkt, temporär trockenfallend, Eintrag von Nährstoffen aus umliegender Landwirtschaft, Verockerungen, Oberlauf Ortslage Bochow			
16	<b>Restriktionen</b>			

17	<i>Verbale Beschreibung</i> Ortslage Bochow, Graben ist wichtig für den Hochwasserschutz, da Bochow Probleme mit den Schmelzwasserabflüssen hat, Regulierung des Gewässers über Dorfteich
18	<b>Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien</b>
19	<i>Verbale Beschreibung</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernung aus dem Routensystem aufgrund mangelnder Wasserführung</li></ul>