



Abschnittsblatt

1	WK: DE584112_851 Rohrbecker Graben		Abschnitt: DE584112_851_P01
2	Begrenzung des Abschnitts	von Einmündung in die Nuthe bei Rohrbeck bis Ende des Wasserkörpers	
3		km von 0+000 bis 1+772	
Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 14 – sandgeprägte Tieflandbäche			
4	Bestand		
5	Bestand gem. C-Bericht : Typ 11 – organisch geprägte Bäche Kategorie: natürlich		
6	<i>Verbale Beschreibung:</i>		
			
9	Gewässerstrukturgüte	deutlich verändert (Gkl. IV) – deutliche Defizite	
11	Bewertung des Bestandes		
12	Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturfern ausgebauter Graben ohne Eigendynamik		
14	Belastungen		
15	<i>Verbale Beschreibung</i> geradlinig eingetieftes und ausgebautes Trapezprofil, nahezu ohne Beschattung, landwirtschaftliche Nutzung ohne Gewässerrandstreifen, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, temporär wasserführend, Eintrag von Nährstoffen aus umliegender Landwirtschaft		
16	Restriktionen		
17	<i>Verbale Beschreibung</i> keine Angaben		
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien		
19	<i>Verbale Beschreibung</i> <ul style="list-style-type: none"> Entfernung aus dem Routensystem aufgrund mangelnder Wasserführung 		