





Abschnittsblatt

1	WK 80001584923 <i>Siethener See</i>		Abschnitt Nr. 80001584923_P01
2	Begrenzung des Abschnitts	<i>nordöstlich K7232 (Gröben – Großbeuthen) bis nordöstlich Hageberg</i>	
3		<i>Segment A02 bis C07</i>	
	Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)		
4	Bestand		
5	Bestand gem. C-Bericht : <i>Gewässertyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)</i> <i>Kategorie: natürlich</i>		
6	<i>Verbale Beschreibung, Foto :</i>		
			
9	Hydromorphologische Seeuferbewertung	<i>Gkl. 2 – keine Defizite</i>	
11	Bewertung des Bestandes		
12	Bewertung gem. C-Bericht: <i>Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich</i> <i>Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich</i>		
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturnahe Seeufer in der Sublitoralzone, gering veränderte Seeufer in der Wasserwechselzone, gering bis mäßig veränderte Ufer im landwärtigen Bereich		
14	Belastungen		
15	<i>Verbale Beschreibung</i> Wasserwechselzone und landwärtiger Bereich hauptsächlich beeinträchtigt durch Ferien- und Wochenendhaussiedlungen, diverse Stege in sub- und eulitoraler Zone		
16	Restriktionen		
17	<i>Verbale Beschreibung</i> fischereiliche Nutzung		
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien		
19	<i>Verbale Beschreibung</i> Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		

Abschnittsblatt



1	WK 80001584923 <i>Siethener See</i>		Abschnitt Nr. 80001584923_P02
2	Begrenzung des Abschnitts	<i>nordöstlich Hageberg bis nördlich Siethen</i>	
3		Segment A08 bis C11	
	Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)		
4	Bestand		
5	Bestand gem. C-Bericht : <i>Gewässertyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)</i> <i>Kategorie: natürlich</i>		
6	<i>Verbale Beschreibung, Foto :</i>		
			
9	Hydromorphologische Seeuferbewertung	Gkl. 2 – keine Defizite	
11	Bewertung des Bestandes		
12	Bewertung gem. C-Bericht: <i>Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich</i> <i>Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich</i>		
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturnahe Seeufer in der Sublitoral- und Wasserwechselzone, gering bis mäßig veränderte Ufer im landwärtigen Bereich		
14	Belastungen		
15	<i>Verbale Beschreibung</i> Wasserwechselzone und landwärtiger Bereich hauptsächlich beeinträchtigt durch Ferien- und Wochenendhaussiedlungen und ackerbaulich genutzte Flächen, einzelne Stege in sub- und eulitoral Zone		
16	Restriktionen		
17	<i>Verbale Beschreibung</i> fischereiliche Nutzung		
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien		
19	<i>Verbale Beschreibung</i> Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		

Abschnittsblatt

1	WK 80001584923 <i>Siethener See</i>		Abschnitt Nr. 80001584923_P03
2	Begrenzung des Abschnitts		<i>nördlich Siethen bis westlich Siethen</i>
3			<i>Segment A12 bis C16</i>
Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)			
4	Bestand		
5	Bestand gem. C-Bericht : <i>Gewässertyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)</i> <i>Kategorie: natürlich</i>		
6	<i>Verbale Beschreibung, Foto :</i>		
9	Hydromorphologische Seeuferbewertung	<i>Gkl. 2 – keine Defizite</i>	
11	Bewertung des Bestandes		
12	Bewertung gem. C-Bericht: <i>Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich</i> <i>Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich</i>		
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturnahe Seeufer in der Sublitoralzone, weitestgehend naturnahe Seeufer in der Wasserwechselzone, gering bis stark veränderte Ufer im landwärtigen Bereich		
14	Belastungen		
15	<i>Verbale Beschreibung</i> Wasserwechselzone und landwärtiger Bereich hauptsächlich beeinträchtigt durch Ferien- und Wochenendhaussiedlungen und Ortsbereich Siethen, diverse Stege in sub- und eulitoralzone		
16	Restriktionen		
17	<i>Verbale Beschreibung</i> fischereiliche Nutzung		

18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien
19	<i>Verbale Beschreibung</i> Verbesserung Landschaftswasserhaushalt

Abschnittsblatt

1	WK 80001584923 <i>Siethener See</i>		Abschnitt Nr. 80001584923_P04
2	Begrenzung des Abschnitts	<i>westlich Siethen bis nordöstlich K7232 (Gröben – Großbeuthen)</i>	
3		<i>Segment A17 bis C01</i>	
	Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)		
4	Bestand		
5	Bestand gem. C-Bericht : <i>Gewässertyp: Typ 11 - kalkreicher, ungeschichteter See mit relativ großem Einzugsgebiet (Verweilzeit > 30d)</i> <i>Kategorie: natürlich</i>		
6	<i>Verbale Beschreibung, Foto :</i>		
			
9	Hydromorphologische Seeuferbewertung	<i>Gkl. 2 – keine Defizite</i>	
11	Bewertung des Bestandes		
12	Bewertung gem. C-Bericht: <i>Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich</i> <i>Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich</i>		
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturnahe Seeufer in der Sublitoralzone, gering bis mäßig veränderte Seeufer in der Wasserwechselzone, gering bis mäßig veränderte Ufer im landwärtigen Bereich		
14	Belastungen		
15	<i>Verbale Beschreibung</i> Wasserwechselzone und landwärtiger Bereich hauptsächlich beeinträchtigt durch Ferien- und Wochenendhaussiedlungen, Ortslage Siethen und extensive/intensive Grünland- und Ackerbewirtschaftung, diverse Stege in sub- und eulitoraler Zone		
16	Restriktionen		
17	<i>Verbale Beschreibung</i> fischereiliche Nutzung		
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien		
19	<i>Verbale Beschreibung</i> Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		