

Abschnittsblatt



1	WK: DE584972_878 Torfgraben Saarmund	Abschnitt: DE584972_878_P01
2	Begrenzung des Abschnitts	<i>Einmündung in die Nuthe bis Straße L78, Ortslage Saarmund</i>
3		<i>km von 0+000 bis 0+750</i>
Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 11 – organisch geprägte Bäche		
4	Bestand	
5	Bestand gem. C-Bericht : Kategorie: künstlich	
6	<i>Verbale Beschreibung:</i>	
		
9	Gewässerstrukturgüte	<i>überwiegend mäßig verändert (Gkl. III) – geringe Defizite</i>
11	Bewertung des Bestandes	
12	Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: k.A.	
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturfermer Gewässerausbau, ab Zulauf von Saar (ca. 50m vor Mündung) durch Blöcke und Steinen (Rausche) hohe Fließgeschwindigkeit und Eigendynamik im Ansatz zu erkennen	
14	Belastungen	
15	<i>Verbale Beschreibung</i> tief eingeschnittenes und geradliniges Trapezprofil, ungenügende Beschattung, Grünlandnutzung ohne Gewässerrandstreifen, durch Ortschaft Saarmund im tiefen V-Profil fließend, punktuell Pumpen von Anwohnern im Gewässerbett, Ufer mit Holzfaschinen gesichert, ökologische Durchgängigkeit durch Stau nicht gegeben	
16	Restriktionen	
17	<i>Verbale Beschreibung</i> Ortslage Saarmund, Unterlauf des Gewässers Saar (= ca. 50m des Mündungsbereiches des Torfgrabens Saarmunds) Umgehung des Wehres Saarmund	

18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien
19	<i>Verbale Beschreibung</i> <ul style="list-style-type: none">• gutes ökologisches Potential• Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit• Verbesserung der Gewässerstruktur

Abschnittsblatt

1	WK: DE584972_878 Torfgraben Saarmund	Abschnitt: DE584972_878_P02
2	Begrenzung des Abschnitts	von Straße L78 (Ortslage Saarmund) bis Langerwisch
3		km von 0+750 bis 4+300
Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 11 – organisch geprägte Bäche		
4	Bestand	
5	Bestand gem. C-Bericht : Kategorie: künstlich	
6	<i>Verbale Beschreibung:</i>	
		
9	Gewässerstrukturgüte	überwiegend mäßig verändert (Gkl. III) – geringe Defizite
11	Bewertung des Bestandes	
12	Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: k.A.	
13	<i>Verbale Bewertung</i> naturferner Gewässerausbau, rechterhand unterhalb BAB 115 kleiner Bereich naturnaher Biotopstrukturen von Weidengebüschen	
14	Belastungen	
15	<i>Verbale Beschreibung</i> geradliniges und eingetieftes Trapezprofil, Grünlandbewirtschaftung und Weidebetrieb ohne Gewässerrandstreifen, ungenügende Beschattung, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben	
16	Restriktionen	
17	<i>Verbale Beschreibung</i> Querung BAB 115	
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien	
19	<i>Verbale Beschreibung</i> <ul style="list-style-type: none"> • gutes ökologisches Potential • Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit • Verbesserung der Gewässerstruktur 	

Abschnittsblatt

1	WK: DE584972_878 Torfgraben Saarmund	Abschnitt: DE584972_878_P03
2	Begrenzung des Abschnitts	Langerwisch bis Ende Wasserkörper
3		km von 4+300 bis 5+820
Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 11 – organisch geprägte Bäche		
4	Bestand	
5	Bestand gem. C-Bericht : Kategorie: künstlich	
6	Verbale Beschreibung:  	
9	Gewässerstrukturgüte	überwiegend mäßig verändert (Gkl. III) – geringe Defizite
11	Bewertung des Bestandes	
12	Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: k.A.	
13	Verbale Bewertung naturfern ausgebauter Grabenabschnitt, hohe Torfmächtigkeiten im Bereich Langerwisch	
14	Belastungen	
15	Verbale Beschreibung geradlinig ausgebauter und eingetiefter Graben im Trapezprofil, nur temporär Wasser führend, ökologische Durchgängigkeit für Fischotter an Brücke K6905 nicht gegeben, Grünlandbewirtschaftung und Weidebetrieb ohne Gewässerrandstreifen, ungenügende Beschattung	
16	Restriktionen	
17	Verbale Beschreibung landwirtschaftliche Nutzung	
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien	
19	Verbale Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung Landschaftswasserhaushalt 	