


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1	von	2700 m	
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5723512,24 RW 3412449,64			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	12			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlusswandung Mauerwerk, Durchlass sedimentfrei, querende befahrene Straße			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			