


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Riethgraben 538616	<b>Station</b> von 2700 m bis 2800 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 14	<b>HW</b> 5723515,95 <b>RW</b> 3412471,18		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	0,5		
<b>Länge [m]</b>	0,5		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische z.zt. Gegeben	Wasserwirbellose z.zt. Gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Jalousienwehr, geöffneter Zustand - kein Absturz, Betonwandungen, Führung Stahl, Dammbalken Holz		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschäden		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Erneuerung Korrosionsschutz		