


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Riethgraben 538616	<b>Station</b>  von 2900 m bis 3000 m		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 15	<b>HW</b> 5723523,71 <b>RW</b> 3412654,69			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0,5			
<b>Länge [m]</b>	0,5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	1000			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser-wirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
	<b>Beschreibung</b> Jalousienwehr mit Durchlass, teilgeschlossen, Betonwandung, Stahlführung, Dammbalken Holz, Rohrdurchlass (ca. 10 m Länge)			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, schlechter Zustand Dammbalken			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Prüfung Nutzungsbedarf.			