


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 3700 m bis 3800 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 17	HW 5722926,79 RW 3413212,58		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Betonrohr. Straßenunterführung, Abschlüsse durch Mauerwerkwandung, Sediment vorhanden, begehbare Abtreppung (Fischotterpass) einseitig vorhanden, Maschendrahtzaun		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	entfällt		