


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 3800 m bis 3900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5722885,33 RW 3413271,37		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	6		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	500		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, ohne Abschlusswandung, querender Weg begrünt, seltene Nutzung		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Freilegung Auslauföffnung, Bewuchsbeseitigung		